

## Rivningsmaterial i fastigheten Birfilaren 5.

Sammanställning av rivningsmaterial för fastigheten Birfilaren 5.

Grund i gamla huset: källare i gjuten betong

Grund i nya delen: torpargrund av murad leca.

Stomme trä

Tak: råspont täckt med papp och betongtegel

Fasad: Mexitegel

Skorsten murad i tegel.

VA: Blandning av gjutjärn, plast och koppar

Rörisolering i källare: Troligen asbest.

Värme: Bergvärme distribuerad till radiatorsystem via blandning av gjutjärns- och kopparrör.

El: Blandning av äldre system och nyare dragningar. Små mängder blymantlad kabel finns.

Garaget består av trä med tak av riktigt tegel. De fyra hörnstolparna är murade klädda med mexitegel.

Inga spår av vare sig svamp- eller insektsangrepp har noterats.

Hägersten 2019-10-14



Qualita

Kicki Thornér

civ. ing.

rikscertifierad kontrollansvarig