

Datum 2016-07-18

Sofia Sandqvist
Tengbom
Box 936
751 09 Uppsala

Trädbesiktning vid Ordenskapitlet, Bromma

På uppdrag av Sofia Sandqvist, Tengbom, utförde undertecknad en besiktning av ett träd vid Ordenskapitlet, Gubbkärrsvägen/Tältgatan i Bromma. En exploatering av området föranledde besiktningen som utfördes okulärt från marknivå.

Trädets position vid den röda cirkeln





Art: Skogsek (*Quercus robur*)

Stamdiameter vid 1,3 m: 75 cm

Åldersklass: Vuxen

Växtplats: Naturmark och klippt gräsyta

Biologisk och strukturell kondition

Vitaliteten bedöms som god med tät skotttillväxt. Trädets stam eller krona har inga synliga defekter

Sammanfattning

Trädet bedöms ha ett högt bevarandevärde på grund av dess ålder och goda kondition.

Tydliga fysiska skydd runt trädet, så långt ut från stammen som byggnationen tillåter, bör uppföras innan något arbete påbörjas på platsen. Innanför detta stängsel får ingen aktivitet, körning eller upplägg av material förekomma.

Trädet bör kontrolleras av trädkundig under hela byggnationstiden för att förhindra eller upptäcka eventuella. Stor försiktighet ska iakttas om schakt eller sprängning utförs nära trädets dropplinje (kronans yttre linje) och en trädkundig person bör kontaktas om större rötter påträffas vid schaktarbetena.

Vidare rekommendationer gällande fysiska skydd, schakt nära träd och viten vid skador finns beskrivet i *Standard för skydd av träd vid byggnation* (Östberg & Stål 2015).

Cathrine Bernard

HND Diplomerad arborist

ISA Certified arborist

ISA TRAQ Behörighet för riskbedömning av träd