

Bällstaån Spånga

Illustration förslag till
erosionssäkrade slänter
2016-10-27


Bällstaån Spånga - befintlig situation



Åtgärd

Bällstaåns slänter är erosionsutsatta. Föreslagen och illustrerad åtgärd innebär erosionsslänt mot järnvägen och en gröngjord slänt med lutning 1:4 mot grönområdet.
Gröngjord slänt ca 650 kvm.

Plan



Släntåtgärdernas ungefärliga utbredning

