


Södra länken

Resultat



Vertikala snitt



Före belastning från hus


FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_3



MPa



Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01



©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus


FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_3



MPa



Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01



©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus


FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_3



MPa



Efter belastning från hus


FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_3



MPa



Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_1

MPa

drag

tryck

0

3

6

9

12

15

18

21


24

27

Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01


©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.




sig_1

MPa

drag

tryck



0
3
6
9
12
15
18
21
24
27



Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01



©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_1

MPa

drag

tryck

0

3

6

9

12

15

18

21



24

27

Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01



©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_1-sig_3

MPa





0
5
10
15
20
25

tryck

Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01



©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_1-sig_3

MPa




0
5
10
15
20
25

tryck

Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01


©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



sig_1-sig_3

MPa




0
5
10
15
20
25

tryck

Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01


©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.




Plasticitet

■ Elastiskt
■ Plastiskt

Efter belastning från hus


FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Plasticitet


Elastiskt
Plastiskt



Före belastning från hus


FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Plasticitet


■ Elastiskt
■ Plastiskt



Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.





Plasticitet

■ Elastiskt
■ Plastiskt

Före belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.




Plasticitet

■ Elastiskt
■ Plastiskt

Efter belastning från hus


FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Plasticitet



Elastiskt
Plastiskt



Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01



©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01


©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



Efter belastning från hus

FLAC3D 5.01

©2016 Itasca Consulting Group, Inc.



ITASCA™