

PM RISKHANTERING

UPPDRAG Solberga, Idrottsanläggning	UPPDRAGSLEDARE Joakim Åberg	DATUM 2014-04-01
UPPDRAGSNUMMER 4028102200	UPPRÄTTAD AV Joakim Åberg	

Förtydligande av krav för idrottsanläggningen

I *Portal riskutredning* daterad 2012-04-12 upprättad av Sweco Brand- och Riskteknik utreds risker för tänkta planområde med bostäder och idrottsanläggning. I portalen fastställs att idrottsanläggningen är belägen inom det avstånd som inte får bebyggas utan åtgärder. Detta PM är upprättat i syfte att förtydliga vilka åtgärder som ska göras för byggnader på idrottsanläggningen som är belägna inom riskavståndet.

De byggnader som uppförs på idrottsanläggningen är en klubbstuga och en omklädningsrumsbyggnad. Enligt planförslaget är klubbstugan belägen utanför riskavståndet varför åtgärder inte gäller denna byggnad. Dock rekommenderas att föreslagna åtgärder utförs på denna byggnad också.

Enligt uppgift från Lasse Åhsberg projektledare på Fastighetskontoret Stockholm stad kommer idrottsanläggningen främst nyttjas på kvällar och helger. Omklädningsrummen betraktas som lokaler där personer endast vistas tillfälligtvis.

Med bakgrund i *Portal riskutredning* samt ovanstående förutsättningar ska följande åtgärder till för omklädningsrumsbyggnaden:

- Utrymningsvägar i byggnaden ska mynna åt syd eller sydväst (belägen i fasad som vetter från Lerkrogs- och Västbergavägen).
- Byggnaden ska uppföras med obrännbar fasad.
- Fönster ska placeras i fasad som vetter från Lerkrogs- och Västbergavägen. Om fönster placeras i fasad som vetter mot dessa vägar ska fönster utföras i lägst brandteknisk klass EW30.
- Stommen utförs att klara mekanisk påverkan (tung konstruktion).

Stockholm 2014-04-01

Brandingenjör



Joakim Åberg

Brandingenjör



Jonas Røjås