

Från: Olsson Mikael <Mikael.Olsson@riksbyggen.se>
Skickat: Monday, August 20, 2018 3:35 PM
Till: Saba Carelli; Caroline Cronvall; Maria Borup (extern)
Ämne: VB: MYCKET BRÅDSKANDE! Miljöundersökning Tjockan

Hej!
Nedan har vi ett utlåtande från miljöskunnig.

Området måste saneras för att kunna bygga bostäder.

Med vänlig hälsning
Mikael Olsson
Projektschef
Marknadsområde Stockholm/Bostad

Direkt: 0855363521
Mobil: 0702868087
Kundservice: 0771-860 860
Adress: Hammarby Kaj 16
www.riksbyggen.se



Det här e-postmeddelandet kan innehålla personuppgifter om dig eller andra fysiska personer. Vi på Riksbyggen är måna om att alla individer ska få sina personuppgifter behandlade på ett korrekt och lagligt sätt. Information om hur vi inom Riksbyggen behandlar personuppgifter finns på www.riksbyggen.se/integritet.

Detta meddelande, inklusive bilagor, kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för den eller de som angetts som mottagare. Om du inte är en avsedd mottagare får du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart om du har fått detta dokument av misstag och radera det här e-postmeddelandet från ditt system.

Från: Örjan Nilsson [<mailto:orjan.nilsson@bjerking.se>]
Skickat: den 20 augusti 2018 14:47
Till: Olsson Mikael
Kopia: Sofia Wister
Ämne: SV: MYCKET BRÅDSKANDE! Miljöundersökning Tjockan

Hej Mikael,

Den underökning som vi gjorde 2017 omfattar analys i sju provpunkter, dvs området är bara översiktligt undersökt. Halterna varierar mycket >KM-FA. Den högsta halten som uppmättes är riktigt hög så det behöver göras åtgärder innan det ska byggas. Ska jag ge ett råd i det här läget så tycker jag att hela området ska saneras. Sanering är kanske fel ord, det handlar om en systematisk provtagning så att massorna i området klassas efter föroreningsgrad. I slutändan kommer det att innebära att vissa massor är rena och kan ligga kvar och att andra måste tas bort (deponeras på deponi). Att kunna återanvända några fyllnadsmassor i området är dessvärre mindre troligt.

Hälsningar
/Örjan

Örjan Nilsson
Teamledare. Förorenad mark och vatten

Box 9251, 102 73 Stockholm

Besök: Hornsgatan 174
Direkt: +46102118470 | Mobil: +46706511329



Från: Sofia Wister

Skickat: den 20 augusti 2018 14:09

Till: Örjan Nilsson <orjan.nilsson@bjerking.se>

Kopia: Olsson Mikael <Mikael.Olsson@riksbyggen.se>

Ämne: Re: MYCKET BRÅDSKANDE! Miljöundersökning Tjockan

Hej,

Micke behöver hjälp, kan du vara snäll och bistå honom.

Med vänlig hälsning,

Sofia Wister

Geotekniker / Teamledare

[Hornsgatan 174, 117 34 Stockholm](#)

Besök: Hornsgatan 174

Direkt: [010-211 85 38](tel:010-2118538) | Mobil: [070-651 19 25](tel:070-6511925)

www.bjerking.se

Sofia Wister

Geotekniker / Teamledare

Box 9251, 102 73 Stockholm

Besök: Hornsgatan 174

Direkt: +46102118538 | Mobil: +46706511925



20 aug. 2018 kl. 12:54 skrev Olsson Mikael <Mikael.Olsson@riksbyggen.se>:

Hej!

Vi måste ta beslut om marken på kv Tjockan ska saneras. Det måste stå på bestämmelser på plankartan.

I bifogad rapport saknar vi rekommendation om vi ska sanera eller inte. Ystadvägen behöver saneras. Huset kommer delvis stå på gamla ystad/Malmövägen. Där måste det saneras.

Jag vet inte vem jag ska fråga i denna fråga och idag ska det vara inlämnat till SBK så att vi inte missar granskningstiden.

Jag kan tycka att man sanerar hela marken eftersom det finns tecken på förorening men att de inte ligger över gränsvärden.

<PM Kv Tjockan 17U33745 20180102.pdf>