



Föreskrifter

Se ritning K-01-0-001

Förklaringar

*) Ny öppning i lättbetongplank. Åtgärder innan rivning se ritning K-20-6-222.

- Befintlig betong, skuren.
- Ny betong, skuren.
- Befintlig lättbetong, skuren.
- Befintligt hål/schakt, storlek osäker.
- Nytt hål/schakt.
- Nytt schakt, del av befintligt schakt.
- Befintligt schakt som igengjutes. Se ritning K-20-6-211.
- Hus A plan 10-20: Ursparing i överbetong för golvvuppbyggnad med fall till brunn i badrum. Se BJL07.
- Riven konstruktionsdel.
- FX Förstärkning se ritning K-20-6-242.

Hänvisningar

Handlingsförteckning se _K-HF

Bjälklagstyper se ritning K-20-6-201 (Hus A)
K-20-6-202 (Hus A)
K-20-6-203 (Hus B)

Väggtyper se ritning K-20-6-205 (Hus A)
K-20-6-206 (Hus B)

BET ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

FASTIGHET

KV. DALBON 1

HUS A, B

ADRESS

Björnsonsgatan 251

A TOLARKITEKTER AB 08-642 56 29

ELU KONSULT AB 08-580 09 100

Y Umina Teknikkonsult AB 072-593 23 15

VS Umina Teknikkonsult AB 072-593 23 15

Br FireTech Engineering AB 010-150 14 20

E Umina Teknikkonsult AB 072-593 23 15