

Från: Henrik Bergshem
Skickat: den 27 april 2020 12:16
Till: Administration SBK Externa Mail
Ämne: VB: Ang. situationsplan, Skjutsgossen 12 dnr. 2019-16566
Bifogade filer: FASAD MOT ÖST DEL 2.pdf; FASAD MOT SYD DEL 1.pdf; FASAD MOT SYD DEL 2.pdf; SITUATIONSPLAN.pdf

Från: Carl-michael Bonde <carl-michael.bonde@studiostockholm.se>

Skickat: den 27 april 2020 10:46

Till: Henrik Bergshem <henrik.bergshem@stockholm.se>

Ämne: Ang. situationsplan, Skjutsgossen 12 dnr. 2019-16566

Hej Henrik,

Se bif. uppdaterad situationsplan som är kompletterad med mått till fastighetsgräns då Intilliggande byggnad visas inte på kastutdrag. Kolla gärna så att det stämmer enl. önskemål från måtenheten? Viktigast nu är att fastställa omfattning av möjlig påbyggnad så vi kan skicka in bygglov för tillkommande fläktrum på taket. Visar även uppdaterade fasader där hela omfattningen syns så ni ser vart det slutar. Bara att höra av dig ifall ni har frågor annars kanske vi kan höras vid din telefontid. Stort tack.

Med vänliga hälsningar,

Carl-Michael Bonde
Partner, Arkitekt M.Arch SAR/MSA
Dir: +46 8 501 266 12 Mob: +46 70 755 0999
carl-michael.bonde@studiostockholm.se
studiostockholm.se

Studio Stockholm

Hej,

Har pratat med vår måtenhet och för att de ska kunna mäta in tillbyggnaderna så behöver ni skicka in en måttsatt situationsplan med mått till fastighetsgräns eller intilliggande byggnad åt minst två olika håll.

Med vänlig hälsning,

Henrik Bergshem
Bygglovshandläggare

Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsenheten, Södermalm mellersta söderort
Fleminggatan 4, 10420, Stockholm
Telefon: 08-508 271 76

Telefontider i pågående ärenden: Tisdagar 13-14.30 Onsdagar 12.30-13.30
E-post: henrik.bergshem@stockholm.se
start.stockholm



**Stockholms
stad**