

# Situationsplan

Uppdrag: Tengbom - Kv. Enigheten  
25 och 25, Hingsten 1 och 2,  
Mariehäll 1:64, 1:65 och 1:10

## Teckenförklaring

- XRF-värde: över MKM med avseende på bly och/eller zink
- XRF-värde: över KM med avseende på bly och/eller zink
- XRF-värde: under KM med avseende på bly och/eller zink
- Analysresultat över FA
- Analysresultat över MKM
- Analysresultat över KM
- Analysresultat under KM
- Fältanalys provtagningsgrop

Utredningsområde

Gårdsyta

Planerad bebyggelse

S Fast fas av analyserat material

\* Labb- och/eller fältanalys överstiger det storstadsspecifika riktvärdet

21GS01, 21GS11, 21GS12:  
Jordprovtagning 210420

21GS13-30:  
Jordprovtagning 210830

© Lantmäteriet  
Beteckningsystem: Svensk Geotekniska Föreningen (SGF). Beteckningsystem för geotekniska utredningar. Version 2001:2.

Datum: 2021-10-18

A3, Skala: 1:576

0 4 8 12 16 20  
Meter

# GEOSIGMA

PART OF REJLERS

Geosigma AB  
Sankt Eriksgatan 113  
113 43 Stockholm

