

Fotodokumentation



Östermalmsgatan och delar av innergården mot sydväst. Vid platsbesök januari 2024 hade delar av takfoten på samtliga fasader som vetter ut mot Östermalmsgatan, Artillerigatan, Skeppargatan och mot Patent- och registreringsverket klätts in med skyddsnät.



Korsningen Artillerigatan - Östermalmsgatan mot nordost..



Korsningen Artillerigatan - "Löjtnantsgatan".





Delar av fasad mot "Löjtnantsgatan". En axel har betonats genom dubbla attikamotiv på taket och festonger i fönsteraxlarna.



"Löjtnantsgatan" mellan Generalitetshuset och Patent- och registreringsverket mot nordost. Genomgående trapphus med underordnad entré.



Östermalmsgatan och delar av innergården mot sydöst.





Delar av huvudbyggnadens östra flygelbyggnad. Markiser har monterats vid delar av de mest solutsatta fasadernas fönster.



Vy över östra flygelbyggnadens tak. Den vertikala delen i säteritaket, den som avskiljer de två takfallen, är klädd i koppar och rymmer fönster som delvis är från 2000-talet.



Områdesbilder



Korsningen Artillerigatan - Östermalmsgatan mot sydöst. Östermalms brandstation har inslag som pilastrar och oxögon som påminner om sin granne, men utförandet är mer sparsmakat enligt 1920-talsklassicismens ideal.



Med Östra Real finns ett släktskap i institutionsarkitekturen, takformen och tegeltaken men skillnaderna är också stora mellan den hantverksmässiga tegelarkitekturen och den mer pampiga militära anläggningen.





Från Karlaplan kan man skymta Generalitetshuset i fondon av Östermalmsgatan. Här inramas byggnaden av samtida, välbevarade stenstadshus.



Entréportar



Entréport mot Artillerigatan.



Entréport innergård, västra flygeln. Port till höger huvudentré.



Entréport innergård, västra flygeln.



Entréport innergård, västra flygeln.



Entréport innergård, långhuset, huvudentré.



Entréport innergård, östra flygeln.



Entréport innergård, östra flygeln, huvudentré.







Detaljer



Takkuporna har "slutstenar" i koppar. Slutstenar av sandsten har i något fall tagits ned pga. risk för nedfall.



Fönster i övre källaren med sentida galler. Här inrymdes koppartryckeriet.



Utsnitt ur fasad med granitsockel, gråslammat tegel och gotländsk sandsten.



Stuprör, övre delen koppar och nedre delen gjutjärn.



Pilastrarna har i vissa fall slätputsats, de var slammade i ursprungsutförandet.





Fasaddekoration, stentavla föreställande en krigarhjälm.



Fasadutsmyckning ovanför huvudentrén.





En av västra flygelbyggnadens entréportar infattad i ett storslaget arkitektoniskt sammanhang.



Ventilationsgaller har satts in i öppningar i sockeln. Många källarfönster har täckts för med skivor eftersom behov av ljusinsläpp till övre källaren idag är begränsat.