

Fastighet: Hästen 25
Adress: Norrlandsgatan 11
Stadsdel: Norrmalm
Ärendet avser:

Protokoll från arbetsplatsbesök

Projektets omfattning: Z

Besök på arbetsplatsen, datum: år-mån-dag

Närvarande

Namn	Funktion/Företag
	Byggherre
	Kontrollansvarig
Z	Arkitekt
Ida Babulfath	Handläggare stadsbyggnadskontoret

Byggplatstillsyn

1. Genomgång av byggherrens kontrollorganisation och kvalitetssystem.
2. Genomgång av dokumenterad egenkontroll.
3. Överensstämmelse med bygglovet.
4. Övrigt.

Följande noterades:

1. Inga uppenbara brister i byggherrens kontrollorganisation och kvalitetssystem noterades.
2. Inga uppenbara brister i egenkontrollen upptäcktes vid besöket.
3. Inga uppenbara avvikelser från bygglovet upptäcktes vid besöket.
4. Övriga noteringar.

Stadsbyggnadskontoret

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Observera att byggnaderna inte får tas i bruk förrän **interimistiskt** slutbesked har meddelats.

Arbetsplatsbesök har hållits och protokoll upprättats i enlighet med 10 kap. 27-28 §§ plan-och bygglagen, PBL.

Stockholm 2017-09-28

För Stockholms stadsbyggnadsnämnd

Ida Babulfath
Handläggare

Protokoll skickas till byggherre och kontrollansvarig. Dessa ansvarar för att övriga berörda får del av protokollet.