

## Bilaga 4 - bilder från provtagning 2015-05-06/08



**Bild 1.** Provtagnings punkt S5 - Vitsand



**Bild 2.** Köryta och parkeringar mellan Nynäsvägen och byggnader - Vitsand





**Bild 3.** Provtagning punkt S6 - Vitsand



**Bild 4.** Område norr byggnad M – berg i dagen ej provtagning - Vitsand





**Bild 5.** Provtagning punkt S8 – Vitsand



**Bild 6.** Grönya provpunkt S3 – Vitsand





**Bild 7.** Lagning asfalt efter provtagning punkt S10 - Mårbacka



**Bild 8.** Vägbank provpunkt S12 – Mårbacka





**Bild 9.** Provpunkt S16 – Mårbacka



**Bild 10.** Transport till provpunkt S21-22 – Mårbacka





**Bild 11.** Provtagning punkt S22 - Mårbacka



**Bild 12.** HUS O provområde PCB i jord – Mårbacka





**Bild 13.** HUS L provområde PCB i jord – Mårbacka



**Bild 14.** HUS I provområde PCB i jord – Mårbacka





**Bild 15.** HUS H provområde PCB i jord – Mårbacka



**Bild 16.** HUS K provområde PCB i jord mellan gatsten – Mårbacka