

Projekt: 20031/M1900102

Dosa	Plats	Datum ut	Klockslag ut	Datum in	Klockslag in	Resultat (Bq/kbm)	Felmarginal
792601-7	Mosaikteatern, P1-Syd	2020-02-04	9:45	2020-03-10	9:15	210	+/- 40
790800-7	Matsal, P2-Mitt	2020-02-04	9:45	2020-03-10	9:15	120	+/- 30
689188-1	Klättercenter, P1-Syd	2020-02-04	9:45	2020-03-10	9:15	80	+/- 20
792671-0	Lektionssal ÅK7, P2-Norr	2020-02-04	9:45	2020-03-10	9:15	70	+/- 20

Provtagare

Mikael Eriksson

Structor Miljöbyrå Stockholm AB

Solnavägen 4

11365 Stockholm

[E-post: mikael.eriksson@structor.se](mailto:mikael.eriksson@structor.se)

Tel: 070-6936303

	Resultat (Bq/kbm)
Medelvärde tot	120
Medelvärde lokaler bottenplan	145
Medelvärde lokaler plan 2	95