



**Stockholms
stad**

**Västra
Valhallavägen**

**Mätning av upplevelse
Valhallavägen/
Ruddammen
Resultat
Meerci**

**Qualityarchitects
Oktober 2012**

www.stockholm.se/arstafaltet
The Council of Stockholm
stockholm.se/vastravalhallavagen



STADSBYGGNADSKONTORET
EXPLOATERINGSKONTORET

Mätning av upplevelse Valhallavägen/Ruddammen RESULTAT hösten 2012




Meerci TM

Measure Experience in Environment from Results of Coreeffect Investigation

www.qualityarchitects.se


Valhallavägen/Ruddammen

Programområde



Valhallavägen/Ruddammen

Mätplatser



Nr 1 Valhallavägen

Surbrunnsgatan-Roslagstull




Positiv fysisk miljö

Viss stadskänsla
Träden och grönskan
Fontän
Butiker
Parkeringsplatser

Negativ fysisk miljö

Oinspirerande, tråkig, brutal arkitektur
Störande trafik
Smal trottoar
Dåliga cykelvägar
Dålig belysning - mörkt
Skräpig sopstation
Råttor
Oklart syfte med slänten på norra sidan

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Parken vid backen ger känsla av harmoni

Negativa händelser

Höga hastigheter på trafiken
Vrålande bullrande tung trafik
Svårt att prata på trottoaren på grund av buller.
Trafiken sotar ned husen.
Dålig luft som förgiftar.
Trafikfara för barn och cyklister som korsar mellan bilraderna
Få flanörer.

Nr 2 Roslagsparkens gångstråk




Positiva fysiska attribut

Fint med grönska
Skönt att vara på en högre nivå ovanför trafiken
Variationsrikt

Negativa fysiska attribut

För få parkbänkar och papperskorgar
Dålig belysning - otryggt på kvällen
Tråkiga färger
För mycket asfalt
Slänterna är mörka, otrygga och icke inbjudande
Separeringen från övrigt stadsliv vid gatan och husens botteväningar gör platsen obehaglig på kvällen.

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Bra alternativ till att gå på trottoaren
Cykelstråk
Väg till och från skolan
Promenad med hunden
Utsikt över husen

Negativa händelser

Nedskräpning vid sopstationen
Råttor som springer
Risk för överfall
Tillhåll för obehagliga personer
Halkigt
Snabb cykeltrafik
Trappor som inte går att gå i med barnvagn

Nr 3 Birger Jarlsgatan/ Valhallavägen




Positiv fysisk miljö

Fina beskurna träd
Luftigt
Öppet rum i staden
Vacker utsikt
Trevliga restauranger
Bra med två nya belysningsstolpar

Negativ fysisk miljö

Borttagna blommor, buskar och parkbänkar gör platsen tom och ödslig
Skräpigt
Mörkt på kvällen
Fontän saknas
Fula trottoarer som inte hänger samman
Saknas möjligheter till aktiviteter (boule, basket)
Trafikstört
Råttor

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Bra plats för promenad med hunden

Negativa händelser

Platsen används nästan inte
Dålig skötsel
Svårt att ta sig dit över gatorna
Tung trafik runtom som kör fort
Cyklar kör snabbt förbi

Nr 4 Roslagsparken vid Roslagstullsbacken




Positiv fysisk miljö

Fin grönska som ramar in platsen
Avskild lugn gång- och cykelväg från trafiken
En naturlig park som inte är tillgjord
Rolig backe
Härlig gräsmatta

Negativ fysisk miljö

Saknar trappor
Saknar träd
Trottoaren är för trång
Saknar tunnelbaneuppgång ungefär här
Kan bebyggas i någon del

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Studenter solar
Barn leker med pulkaåkning i backen
Hundar springer
Brännboll
Krocket
Skidåkning
Folk vilar och går lugnt

Negativa händelser

Rädd att gå här på kvällen
Skräp slängs
Cyklister stannat inte och lämnat företräde
Råttor
Byggarbetsplats

Nr5 Ruddammsparken




Positiv fysisk miljö

Ruddammens hjärta
Härlig oas - en riktig park
Stora träd, kastanjer, ekar
Syréner
Kuperad mark
Blandning av äldre och nyare bebyggelse runt parken
Bilfritt
Avskärmat från buller
Insprängda lekplatser
Historisk plats (äldre gård)

Negativ fysisk miljö

Dött på kvällen
Dålig belysning
Smutsigt
Saknas papperskorgar

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Viktig mötesplats
Picknic med förskolan
Barnen leker, åker pulka, cyklar
Glada barnskrätt
Föräldrar träffas
Alla åldrar vistas tillsammans
Fåglar och fågelsång
Doft av gräs
Lek med hundar

Negativa händelser

Saknar kafé eller restaurang
Dålig skötsel

Nr 6 Körsbärsvägen/ Stickelbärsvägen




Positiv fysisk miljö

Lummigt och slingrigt
Engelsk parkstil
Parkväg i vild natur
Berget till vänster kallas "Snigelberget"
Träd och buskar blommar på sommaren
Fåglar

Negativ fysisk miljö

Behöver röjas lite
Parkerade bilar blockerar entrén
Dålig belysning
Kantstenar blockerar för cyklar, rullstolar och barnvagnar

Mätning med MeerCI™



Postiva händelser

Lättillgänglig lekplats i vild natur nära husen
Bygga koja
Klättra på berget
Kurra gömma
Utsikt över Vasastan
Härlig att bara sitta varma sommarkvällar
Fågelsång
Vild natur med räv, kattuggla, duvhök

Negativa händelser

Endast en ointressant passage
Hundbajs
Får inte cykla på gångvägen

Nr 7 Busshållplats/ Övergångsställe vid järnvägen




Positiv fysisk miljö

Bra med övergång - mycket funktionell
Fri sikt
Första intrycket av Ruddammen med grönska
Stora träd, lönn, björk, päronträd
Tåg
Studenter

Negativ fysisk miljö

Område med industrikaraktär
Saknas butik
Saknas restaurang och uteservering
Saknas växter som klänger på betongväggen
Garagebyggnad som borde byggas om

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Tryggt att röra sig över övergångsstället
Genväg
Cykelled
Promenadstråk
Joggingturer
Roligt att titta på tåg

Negativa händelser

Neutral plats att passera för stressade människor
Rädd på kvällen
Bilister kör för fort
Skräpig återvinningsstation

Nr 8 Trappan till Roslagsparken




Positiv fysisk miljö

Liten snygg trappa- smultronställe
 Varierad grönska
 Kuperat område med berg i dagen
 Vacker utsikt
 Fina isformationer på vintern
 Bra förbindelse till Valhallavägen

Negativ fysisk miljö

Tröttsamma höjdskillander
 Dålig belysning
 Isigt på vintern
 Skräpigt

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Fladdermöss
 Hundpromenader
 Bra för kondisen
 Spännande upptäckt av förbindelse

Negativa händelser

Mörkt och otryggt på kvällen
 Tillhåll för missbrukare
 Råttor

Nr 9 Del av Roslagsparken




Positiv fysisk miljö

Bra med fotbollsplan och basket
Fina murar från 50-talet
Värdefullt grönområde

Negativ fysisk miljö

Dålig gestaltning
Platsen är separerad från övrigt publikt liv
Svårtillgänglig
Platsen är försedd med barriärer
Konstig baksida
Trist och sliten plats
Dålig belysning
Skräpigt Dammigt Dålig luft
Råttor

Mätning med Meerci™



Postiva händelser

Street-basket - New Yorkkänsla
Bra för barn och ungdomar - här kan man leka hur ljudligt som helst
Hundrastplats

Negativa händelser

Bullrig plats
Fungerar inte att spela boll så nära vägen utan ett högt nät
Fungerar som Engelska skolans skolgård fastän det inte är det
Plats för A-lagare
Död plats

Nr 10 Körsbärsvägen/ Valhallavägen




Positiv fysisk miljö

Fint litet torg, snygg entré till Ruddammen
Fontän med ljuvligt porlande ljud
Blommor och Vackra träd
Parkarkitektur signerad Glemme
Bra skötsel

Negativ fysisk miljö

Hård kall och bullrig miljö
Mörk och tråkig plats
Mycket trafik
Illa placerad cykelbana
Kurvradier för att öka hastigheten på trafiken har förfulat en av Stockholms vackraste paradgator, Valhallavägen
Ingen förankring av platsen vid något hus med aktivitet i bottenvåningen
Grönska, gatubeläggning och konst behöver utvecklas
Dålig belysning

Mätning med MeerCI™



Postiva händelser

Sitter folk i parken
Busshållplats
Tittar på när linarna klipps på våren
Sätter mig här med en kopp kaffe på väg hem från jobbet

Negativa händelser

Farliga trafiksituationer
Råttor som springer
Ingen plats att stanna på, bara passera
Missbrukare sitter på parkbänkarna
Vore bättre med spårvagn än bussar

Nr 11 Del av Valhallvägen




Positiv fysisk miljö

Publika verksamheter av alla de slag
Gatuträd
Restauranger och kaféer
Vacker arkitektur

Negativ fysisk miljö

Trist arkitektur
Dåligt utnyttjad mittremsa på Valhallvägen
Farlig trafiksituation
saknar upphöjt övergångsställe
Saknar konst och bra belysning.

Mätning med Meerci™




Postiva händelser

Genomströmning av människor
Verksamheter i bottenvåningarna
Småstadskänsla med mindre butiker
Restauranger
Promenadväg till jobbet

Negativa händelser

Trafiken förstör stadskänslan
Svårt att cykla här
Konstiga affärer
Trafikljusen är anpassade för bilarnas framkomlighet på Valhallavägen
Bilar i köer som tutar
Det kan ta 8 minuter att ta sig över Valhallavägen som gående

Trettiosex värderade faktorer som påverkar upplevelsen av området som helhet



Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som upplever 36 faktorer positivt, neutral eller negativt

Sammanfattning av stapeldiagrammet

Kvalitetsfaktorer att värna om i området som helhet (enligt 50 % eller mer av deltagarna)

KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar och tunnelbana
VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska
LJUS; dagsljus, belysning
UTBLICKAR; öppenhet och utsikt
GÅNGSTRÅK; placering och utformning
HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser
BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter
SAMMANHANG; anpassning mellan nytt och gammalt
PRIVAT SKÖTSEL; skötsel och underhåll av byggnader
ARKITEKTUR; byggnadskonst

Brister att åtgärda i området som helhet (enligt 20 % eller mer av deltagarna)

TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar
MILJÖKVALITET; föroreningar i luft, vatten samt buller
PARKERING; bilar
KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer
HÄNDELSER; mänskliga möten och möjligheter till egna aktiviteter
BYGGNADSARBETEN, ordning/information om byggnadsarbeten
ORDNING; stadsmönster av gator och kvarter
MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar, cykelställ
CYKELPARKERING; placering, utformning och storlek
ALLMÄN SKÖTSEL; skötsel och underhåll av gator och platser

Grov sammanfattning av genrellt frågor

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vad saknas mest i området? | Livsmedelsaffär |
| Vilken är bästa platsen? | Ruddammsparken pga grönska |
| Vilken är sämsta platsen? | Valhallavägen pga trafik |

Enkäten har besvarats av

| | |
|-----|---|
| 218 | Boende |
| 54 | Boende med arbete och/eller skola i området |
| 22 | Arbetande i området |
| 22 | Personer med annan relation till området |
| 75% | av deltagarna kände platserna mycket väl |
| 25% | av deltagarna kände platserna ganska väl |

Västra Valhallavägen/Ruddammen

Mätningen av upplevelse med Meerci är ett av underlagen till utformningen av ett programförslag för Valhallavägen/Ruddammen



STADSBYGGNADSKONTORET
EXPLOATERINGSKONTORET



Meerci TM

Measure Experience in Environment from Results of Coreeffect Investigation

www.qualityarchitects.se