

BILAGA 1 – Flygfoton



BILAGA 1

ORTOFOTO 1958

TECKENFÖRKLARING

Programområde - ung. sträckning

Fastighetsgräns

Ritningsunderlag:
Grundkarta (Vinsta.dwg)




EXPLOATERINGSKONTORET
STOCKHOLMS STAD
VINSTA INDUSTRIOMRÅDE

Kemakta Konsult AB

Warfvinges väg 33
112 51 Stockholm
Telefon: 08- 617 67 00
Hemsida: www.kemakta.se

RITAD AV HÅKAN YESILOVA	DATUM 2020-11-23
GRANSKARE/ANSVARIG -	UPPDRAG NR 6598
SKALA (A3) 1:4 500	KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 18 00



BILAGA 1

ORTOFOTO 1964

TECKENFÖRKLARING

Programområde - ung. sträckning

Fastighetsgräns

Ritningsunderlag:
Grundkarta (Vinsta.dwg)
Stockholmskarta grå förenklad nedtonad



EXPLOATERINGSKONTORET
STOCKHOLMS STAD
VINSTA INDUSTRIOMRÅDE

Kemakta Konsult AB
Warfvinges väg 33
112 51 Stockholm
Telefon: 08- 617 67 00
Hemsida: www.kemakta.se

RITAD AV HÅKAN YESILOVA	DATUM 2020-11-23
GRANSKARE/ANSVARIG -	UPPDRAK NR 6598
SKALA (A3) 1:4 500	KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 18 00



Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-12-02 Dnr 2019-12309



BILAGA 1

ORTOFOTO 1971

TECKENFÖRKLARING

-  Programområde - ung. sträckning
-  Fastighetsgräns

Ritningsunderlag:
Grundkarta (Vinsta.dwg)

0 250 m

EXPLOATERINGSKONTORET
STOCKHOLMS STAD
VINSTA INDUSTRIOMRÅDE

Kemakta Konsult AB

Warfvinges väg 33
112 51 Stockholm
Telefon: 08- 617 67 00
Hemsida: www.kemakta.se



RITAD AV HÅKAN YESILOVA	DATUM 2020-11-23
GRANSKARE/ANSVARIG -	UPPDRAG NR 6598
SKALA (A3) 1:4 500	KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 18 00



BILAGA 1

ORTOFOTO 1983

TECKENFÖRKLARING

-  Programområde - ung. sträckning
-  Fastighetsgräns

Ritningsunderlag:
Grundkarta (Vinsta.dwg)
Stockholmskarta grå förenklad nedtonad

0 250 m

EXPLOATERINGSKONTORET
STOCKHOLMS STAD
VINSTA INDUSTRIOMRÅDE

Kemakta Konsult AB

Warfvinges väg 33
112 51 Stockholm
Telefon: 08- 617 67 00
Hemsida: www.kemakta.se

RITAD AV HÅKAN YESILOVA	DATUM 2020-11-23
GRANSKARE/ANSVARIG -	UPPDRAG NR 6598
SKALA (A3) 1:4 500	KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 18 00



BILAGA 1

ORTOFOTO 1994

TECKENFÖRKLARING

Programområde - ung. sträckning

Fastighetsgräns

Ritningsunderlag:
Grundkarta (Vinsta.dwg)
Stockholmskarta grå förenklad nedtonad



EXPLOATERINGSKONTORET
STOCKHOLMS STAD
VINSTA INDUSTRIOMRÅDE

Kemakta Konsult AB

Warfvinges väg 33
112 51 Stockholm
Telefon: 08- 617 67 00
Hemsida: www.kemakta.se

RITAD AV HÅKAN YESILOVA	DATUM 2020-11-23
GRANSKARE/ANSVARIG -	UPPDRAK NR 6598
SKALA (A3) 1:4 500	KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 18 00

BILAGA 2 – Fornlämningar



BILAGA 2

FORNLÄMNINGAR

TECKENFÖRKLARING

Riksantikvarieämbetet

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Ingen antikvarisk bedömning
- Lämningar
- Programområde - ung. sträckning

Ritningsunderlag:
Stockholmskarta grå förenklad nedtonad

0 250 m

**EXPLOATERINGSKONTORET
STOCKHOLMS STAD
VINSTA INDUSTRIOMRÅDE**

Kemakta Konsult AB
Warfvinges väg 33
112 51 Stockholm
Telefon: 08- 617 67 00
Hemsida: www.kemakta.se

RITAD AV HÅKAN YESILOVA	DATUM 2020-11-23
GRANSKARE/ANSVARIG -	UPPDRAG NR 6598
SKALA (A3) 1:4 500	KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 18 00

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-12-02, Dnr 2019-12309

BILAGA 3 – Datasammanställning historisk inventering

BILAGA 3 - DATASAMMANSTÄLLNING HISTORISK INVENTERING
VINSTA INDUSTRIOMRÅDE

Trakt Fbetnr	Nuvarande verksamhet	Observation flygfoto	Observation streetview	EBH ID	EBH MIFO riskklass	EBH Bransch-klass	EBH Primär Bransch	EBH Sekundär bransch	EBH Potentiell kemikalie	EBH Angiven åtgärd	EBH Kommentarer	EBH andra källor	Stadsarkivet (Per Skoglund)	GRÖNA BOKEN textförklaring	E-arkivet	Handlingar Bygg- och plantjänsten	FORNSÖK
SKUTKROSSEN 1	Sjöländer Maskintransport												Sjöländer & Co, Plåtslageri och Maskinverkstad. Finns registrerat på adressen 1962.		Byggnad fr. 1966		
SKUTKROSSEN 9	Vällingby City verkstad, Vinsta Fordonsvård, Plåtslagarn/Auto Car Vinsta												Eriksson & Co Mek. Verkstads AB Utför järnkonstruktioner, maskin-, mek-, montage-, svetsnings-, tunn- o. grovplåtsarbeten. Tillverkar hydrauliska utrustningar. 24 anställda. Finns registrerat på adressen 1970.	Detalj- partihandel motor.			
SKUTKROSSEN 13	Bilia. OKQ8 (Tanka). OTAB Matttvätt (i Bilia-byggnadens nordvästra hörn)			128513	3		Drivmedelshantering	Skrothantering och skrothandel. Kemtvätt Herr Gärman.	Oljor (till exempel motorolja, bromsolja), drivmedel (bensin, diesel) och andra vätskor (till exempel kylarvätska, spolarvätska). Bilbatterier innehåller bly (Pb) och svavelsyra. Andra kemiska ämnen som kan finnas på en bilskrot är PCB, PAH, olika metaller (Aluminium, Koppar, Zink, Kadmium, Krom, Kvicksilver). Kemtvätten:Perkloretylen		Kemtvätt i drift på Packstensgränd 11. Bildemontering/press mellan 1980- 1998. Föreningarnas farlighet: hög till mycket hög. Bedömningen utgår från branschtypiska föreningarnas farlighet. Verksamheten har pågått under en ganska lång period och haft en stor omfattning (demontering av cirka 600 bilar per år). Området har varit hårdgjord och man har haft oljeavskiljare samt det finns inga uppgifter om olyckor eller spill. Bilarna tömdes på vätskor (olja, glykol och drivmedel) inomhus i verkstaden som idag är Biliass skadeverkstad. Potentiell stor föreningsnivå.	Källor skrothantering och skrothandel: B-skrot, ; Länsstyrelsens rättsenhets lista över auktoriserade bilskrotar. Telefonkatalogen (Gula sidorna), Kungliga biblioteket, Stockholm. Noteringar 1990, 1995, (2000 notering som Bilia Öst) Muntlig källa Källor kemtvätt: Mhks: tillsynslista kemtvättar 2003. Branschorg: Svenska Tvätteriförbundets medlemslista 2003 Två tidigare utredningar: Rapport: Markföreningar - sammanställning av misstänkta riskområden 1992. Stockholms miljöförvaltning. Samt Sth 1999, bensinstationsinventering		1:Fordonsverkstad > 3 anställda. 2:Detalj- partihandel motor. 3: Tvätteri 1-10 ton/dygn.	Tvätteri i lokalen sedan 2000, Herr Gärman, Herr Entrématta och Orienttvätt AB. Orienttvätt använder en svanenmärkt kemikalie. Miljöförvaltningen: Handläggning - Beslut/Tillstånd 251-739-5752 09GD17134	Två cisterner 20 resp 15 kbm på ritning fr 1976 (07647361.TIF). Ny cistern för E85 på 10 kbm installeras 2012 (3037234_2_7.PDF)	
SKUTKROSSEN 14	Arbetslivsresurs (arbetsterapeut), I.DE.I Concepts AB (branding), LGT/Skogstoan AB. Krossgatan 29, 31, 33.		Bromma Conquip syns på hitta.se streetview, men inte på eniros. De har därför lagt ner sin verksamhet här? När?										Bromma Smides & Mek. Verkstad AB, Bromma Conquip (tillverkar containerlyftanordningar för hamnar). Finns registrerat på adressen 1970. (På streetview på hitta.se ses även detta företag på andra sidan gatan (Singeln 10), ser ut som det kan varit kontorsverksamhet på den sidan.)	Övrig metall- o verkstadsindustri.			
SKUTKROSSEN 15	35 registrerade företag- Tandvård. Kontorsverksamhet. Åkeri. Sportföreningar.MECA bilservice. Krossgatan 25. Finns tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enl LST (Multi CAD), men enligt deras hemsida är deras adress Krossgatan 38 (Singeln 14).												Trans-Mekano AB, pooler, troligtvis ej tillverkning				
SKUTKROSSEN 16	Bilverkstad. Spånga bil och motor AB, Krossgatan 23.												-	Detalj- partihandel motor.	Byggnaden byggdes 1966, ombyggnad 1979.		
SKUTKROSSEN 17	Vinsta Grundskola Västra. Americansweets international AB. Sorterargatan 26.	Ligger väldigt nära Johannelundstoppen. På tippade massor eller utfyllnadsmassor?											-	Ingen text, referens Ecos.	Brand i grundskolans byggnad år 2005.		L2013:1967. Ingen antikvarisk bedömning. Stensättning. Ligger norr om Vinstagårdsskolan, på naturmarken.
SKUTKROSSEN 18	Arbets- och etableringsområde Förbifart Stockholm	Utfyllnad Johannelundstoppen											-				
STENEN 1	WRR däck och reparationer. Krossgatan 15 och Storterargatan 31			177188	E	3	Grafisk industri				Flexotryck, vattenbaserad flex, högtryck. Driftslut 2000-09-11.	ECOS	-	Grafisk verksamhet, tryckeri.			

Trakt Fbetnr	Nuvarande verksamhet	Observation flygfoto	Observation streetview	EBH ID	EBH MIFO riskklass	EBH Bransch-klass	EBH Primär Bransch	EBH Sekundär bransch	EBH Potentiell kemikalie	EBH Angiven åtgärd	EBH Kommentarer	EBH andra källor	Stadsarkivet (Per Skoglund)	GRÖNA BOKEN textförklaring	E-arkivet	Handlingar Bygg- och plantjänsten	FORNSÖK
JOHANNELUND 4	Siktgatan 11. Stora Coop m parkering, lagerlokal, Däckbyte.	Byggnader väster om Coop som idag är rivna.		127959	3		Verksamhetsi ndustri - med halogenerade lösningsmedel		Oljor, klorerade lösningsmedel, metaller samt restprodukterfrån dessa. Dessa anges specifikt: Mycket hög farlighet: Arsenik, Bly, Kadmium, Krom (VI), Cyanid, PAH, Klorerade lösningsmedel, Organiska klorföreningar, PCB, Tetrakloretylen, Trikloretan, Triklloretylen. Hög farlighet: KopparKrom (III)Nickel, Aromatiska kolväten, Fenoler, Koncentrerade syror och baser, Lösningsmedel, Petroleumprodukter, Eldningsolja, Spilloljor, Smörjoljor, Färger, Skärvätskor. Måttlig farlighet: Aluminium, Metallsrot, Zink.		I Coop-byggnden har det förekommit ytbehandlingsindustri med klorerade lösningsmedel. Golder och WSP har utrett detta så det finns analysresultat från den byggnaden samt dess omgivning. Grundvattenrör har installerats. WSP hittade inga klorerade kolväten i inomhusluften. I porluften påträffades dock klorerade kolväten - WSP bedömer att föroreningen utgör låg risk för människors hälsa. (Detta beskrivs i deras rapport som ligger i mappen med resten av utdragen från EBH-stödet.) Tidigare verksamhet: Standard Radio och Telefon AB Arencos AB, Skeppsteden och Pihl (ca 1980-1985). Verkstads/ytbehandlingsindustrin fanns på platsen någon gång under perioden 1930-1980 då det var mycket vanligt att denna typ av verksamhet använde klorerade lösningsmedel. Farligheten bedöms vara hög till mycket hög. Spridningsförsättningarna i marken bedöms som låga då området består av lera. Finns det fyllnadsmassor och ledningsgraver i området kan spridningsrisken öka. Känsligheten bedöms som stor då yrkesverksamma vistas på området. Från WSPs rapport: I den befintliga byggnaden samt i en mindre byggnad som tidigare var belägen väster om huvudbyggnaden har man i tidigare ytbehandlingsverksamhet hanterat klorerade lösningsmedel (Golder 2003).	Finns en tidigare miljöteknisk undersökning från 2015 av WSP som ligger i mappen med utdragen från EBH-stödet. I den hänvisas det även till en inventeringsrapport från 2003 gjord av Golder. Andra källor: "Identifierad från Uddeholms AB kundregister över företag med triavfettningsskylt 1975."	Standard Radio och Telefon AB flyttade till Vinstasiktgatan 11 år 1968. Stor fabrik. Tillverkar maskiner och apparater för radiotelefoner och telegrafer, elektronrör, likriktare mm. När avvecklades de? Innan SRT låg Arencos i byggnaden, flyttade hit i etapper mellan 1952-1960. Verksam 1960-1968. Ca 700-800 anställda. Tillverkade packningsmaskiner framför allt för tobaksindustrin (cigarettmaskiner), tubfyllare, mjölpackare etc.	1: Ytbehandlingsverksamhet. Processer, ytbehandling, utsl 1000-10 000 m3/år. 2: Övrig metall och verkstadsindustri. 3: Ytbehandlingsverksamhet. Processer, Verksind < 1000 m2. 4: Lackering av metallvaror. Förbr 0,5-3 ton org lösn/år. 5: Övrig metall och verkstadsindustri. 6: Ytbehandlingsverksamhet. Processer, Ytbehandling, utsl 1000-10 000 m3/år. 7: Övrig metall- o verkstadsindustri. Processer, Verksind < 1000 m2.			
JOHANNELUND 5	Naturmark. Arbetsplats förbifart Stockholm.												-				L2015:1517 Möjlig fornlämning. Fornlämningsliknande lämning. Stensättningsliknande lämning. Ligger på naturmarken, på en kulle.
JOHANNELUND 6	Vällingby brandstation (från 1964) Krossgatan 4												-		Byggnad byggd 1963.		
JOHANNELUND 7	Willys. 19 företag registrerade Eniro, bla Pictura, Gustavsson & Son Byggnads AB (entreprenad), Citymail, Elanders Sverige AB. Krossgatan 18, Sorterargatan 23.			177488	E		Grafisk industri		Svenskt tryck AB: Kadmium, < 1.5 gram, Fotopapper OCH FILM INH- Silver, Svartvit framkallare, Fixbad, Lösningsmedel tryckeri (inkl. 3275 i isoprop.), Plåtframkallare vattenbaserad, Lack/färg e dyl, ej tungmetallhaltig, ej lösningsmedel, Petroleumbaserat smörjmedel.		Svenskt tryck AB: 1986-01-01 till 2006-10-16. Liber grafiska AB: start 1973. Svenska Reproduktions AB: start 1912. Bok och accidentstryck, litografi och offsettryck, tabelltryck, offsetrotationstryck, kartografiska tryck, Reproduktioner, kontorsoffsettryck, fototryck. Framkallning av film och papper, Framkall AL-fotopolymer offsprätt, vattenbaserad framkallare, JONBYTARE, ELEKTROLYT; Avsilvring av fix med stålullsburk	ECOS Diodora 1999 Kompass 1963, 1970, 1976	Svenska Reproduktions AB, SRA. Ritpapper, kalkerpapper, kalkerväv, arkivritpapper.	1: Förbr 3-10 ton org lösn/år. Fotolab 5 000 - 15 000 m2 omhändertas. 2: Övrig metall- o verkstadsindustri.	Förmodad brand i byggnaden 2000 (Elanders) och 2002.		
SINGELN 1	Pizzeria, hårsalong, hunddagis. Bostäder? Sorterargatan 2, Krossgatan 40.		Vinstasiktgatan 2 på sin hemsida										Cederroths Tekniska Fabrik AB 1961-1974/75. Tillverkning av fruktsalt (Samarin), plåster och hygienartiklar. De byggde ett lager om 2000 kvm 200 m ifrån byggnaden.		Brand i byggnad 2004 och 2008.		
SINGELN 2	Bilverkstad. Livs. Sorterargatan 10.												-		Finns en ritningsgranskning registrerad för bilverkstad 1992, så den uppkom efter det? Finns en remiss för ombyggnation av en del av kontor till butiklokal 1992 (ev den lilla livsen). Olika kioskverkar ha varit verksamma på samma plats genom åren.		
SINGELN 3	Sorterargatan 12. Kontorsverksamhet. Huset byggdes 1964 för paraplytillverkning.												Pluvius AB, Sveriges största paraplyfabrik. Byggnaden byggdes för paraplyfabriken (1964). Låg där till åtminstone slutet på 70-talet.				

Trakt Fbetnr	Nuvarande verksamhet	Observation flygfoto	Observation streetview	EBH ID	EBH MIFO risklass	EBH Bransch-klass	EBH Primär Bransch	EBH Sekundär bransch	EBH Potentiell kemikalie	EBH Angiven åtgärd	EBH Kommentarer	EBH andra källor	Stadsarkivet (Per Skoglund)	GRÖNA BOKEN textförklaring	E-arkivet	Handlingar Bygg- och plantjänsten	FÖRNSÖK
SINGELN 4	Stålverkstad, ABC Stål, bla ytbehandling. Gardintillverkning GSW? Kontorsverksamheter. Sorterargatan 14-16.		Stena Stål.	177340	E		Grafisk 3 industri				Filmframkallning och plåtframkallning. Verksamhet avslutad 2006-01-09.		Max Sieverts Lödlampsfabrik, Max Sievert AB, 155 anställda. Tillverkning av elektroniska vågar, elektriska industriugnar för värmebehandling, lågfrekvensugnar för metallsmältning mm. Han vet inte om det förekom tillverkning på denna adress.	Grafisk verksamhet, foto.	ABC Stålverkstad använder farliga kemikalier och farligt avfall uppkommer. Ing Mekanotel AB (vad är det?)		
SINGELN 6	Parkeringsyta mitt emot Willys. Ingen byggnad. Sorterargatam 18.												-		Nätstation, byggår 1964.		
SINGELN 7	Krossgatan 22. Sauter automation AB. Kontor. Wire Matic TruTorq AB.		Wire Matic TruTorq AB, har de tillverkning här?										A. M de Jong AB, mekanisk verkstad tillverkar vikkdörrar, nyckelskåp, byggnadsbeslag. Start någon gång mellan 1962-1970. Ca 20 anställda. Ej känt slutår.				
SINGELN 9	Sorterargatan 8. Akvarietrivsel och Iris Hadar AB..												-	Digital bildbehandling.	Byggnadens byggår är 1969.		
SINGELN 10	Caltech AB, verktyg. Fotograf JB studio. Krossgatan 30.		Bromma, kontorsverksamhet till företaget på skutkrossen 14?	127930	E		Övrig organisk kemisk 2 industri		Processen hanterade: Perkloretylen (Uddiol X-1). Restprodukter från processerna, mellanlagring: 1 fat triavfall 1977. 3 fat tri hos företaget 1974.		En sincotron. "Ev ej ngn tillverkning men tappning och grossistverksamhet av bla perklor." Tidigare verksamhetsutövare: Sincotron AB. Sincopac AB start 1961.	Uddeholmsarkivet, tjänsteanteckning angående offert med beräkningar (vol 42, låda 7). Finns med på Uddeholms AB lista över triavfallsleveranser 1977-1978. Finns med i Uddeholms lista över trileveranser 1974-75 Kompass 1976, 1982 (Sincopac AB)	Sinco Förpacknings AB, Sincopac AB. Packningsutrustning, filmer, laminater, tråg, nät, krymppåsar, prismärkning, förslutning. Inpackningsmaskiner. 35 Anställda. Start någon gång mellan 1962-1970.				
SINGELN 13	AB Rostskyddsmetoder , Vinsta Trafikskola. Emtex Bilgruppen AB - en verkstad. Krossgatan 26-28.			177189	E		Grafisk 3 industri		Ej halogenerade kolväten. Vaskmedel: lacknafta 10 kg, konventionellt fuktvatten 20 kg.		Offsettryckeri. A R M All Tryck från 1996-08-01 till 2001-01-17.	ECOS.	-	Grafisk verksamhet, tryckeri.	Byggnadens byggår är 1964.		
SINGELN 14	Krossgatan 36-38. Biltvätt, Läkarmottagning, Fabrik elektroniklösningar MultiCad AB. Optilia, mikroskoptillverkning Coralba, rally co driver utrustningstillverkning .			150497	E		Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska 2 processer				Tillverkning av kretskort. Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer. I drift. I drift sedan 1980. Företagsnamn: Multi Cad AB.		-	Ytbehandlingsverksamhet. Processer, ytbehandling, utsl 100-1000 m3/år	2007074210 Utsläpp av farligt ämne mars 2007, Krossgatan 38, "Annan tillverkningsindustri" Tekno Detaljer (V) är objektnamnet. ; Finns ett ärende om tillstånd för miljöfarlig verksamhet som rör MultiCad.		
SINGELN 15	Vinsta Mattvätt AB. Restaurang. BDT Bilservice. Friskola Profilskolan. Krossgatan 32.			180247	E		Grafisk 3 industri				Kopie-Set Tryckeri AB. Sorterargatan 6. Tryckeri, specialtryckeri för snabbset och blanketter. KB Telefonkatalog 1970.		Ingenjörsfirman O T Axlund: Elektro-teknisk utrustning i form av sjukhussignaler, hotellsignaler, elektriska ur, tidredovisning, lokal- och snabbtelefon, ljuddistribution m.m. 80 st anställda. Fanns ätmistone år 1962-1971.		En tillsyn av Axlund-Zetler AB år 1998 (ev samma firma som nämns i stadsarkivet)		
STENSKÄRVEN 1	Siktgatan 12. Syriskaförbundet. Grill.		Kemtvätt. Citymail.										-				

Trakt Fbetnr	Nuvarande verksamhet	Observation flygfoto	Observation streetview	EBH ID	EBH MIFO risklass	EBH Bransch-klass	EBH Primär Bransch	EBH Sekundär bransch	EBH Potentiell kemikalie	EBH Angiven åtgärd	EBH Kommentarer	EBH andra källor	Stadsarkivet (Per Skoglund)	GRÖNA BOKEN textförklaring	E-arkivet	Handlingar Bygg- och plantjänsten	FORNSÖK	
STENSKÄRVEN 4	Sorterargatan 11. Kavli. Restauranger. Kontor.		Erik Lallerstedt, såser.	179946		3	Grafisk industri		Tryckfärg. Stilmetaller. Vid provtagning av avloppsvattnet påvisades närvaro av följande ämnen: cyanid, kadmium, koppar, krom, lösningsmedel (analyserats som opolära kolväten), silver, sulfat, zink. Resultat visade på låga halter av metaller och cyanid. Höga koncentrationer fanns dock av lösningsmedel. Hög farlighet: Bly, trikloretylen. Kadmium? krom? cyanid? Hög: Tryckfärg, petroleumprodukter, lösningsmedel, aromatiska kolväten (Solvent). Koppar? silver? syror? Måttlig: Zink?		Svenska Tryckcentralen AB. Rotationsboktryck, tidningar, tidskrifter, kataloger och broschyrer. På platsen har det funnits tryckeriverksamhet i cirka 42 år. Företaget hade många anställda och använde stora mängder tryckfärger och lösningsmedel. Större delen av föroreningarna har troligen släppts ut i avloppet och försvunnit från platsen men det finns ändå en risk att byggnadsmaterial, omkringliggande mark samt grundvatten bär spår av tryckeriverksamheten. Riskklassningen utgår från den tillgängliga information som finns i nuläget.	– Kompass 1963, 1970, 1982, 1988. – Telefonkatalog, företagsregister 1970, -81, -90. Kungliga biblioteket. – Statistiska Centralbyrån, Byrån/Avd för industristatistik F/IN, Sektionen för industristatistik, primäruppgifter H1AA 1967. Riksarkivet. – Statiska centralbyrån, avdelningen för företagsstatistik, 1977. Riksarkivet. – Statistiska centralbyrån, Avdelningen för industristatistik, enheten för industri F/IN, Industristatistik H1AA 1983. Riksarkivet. – Fastighetsägare. – Svenska Tryckcentralen AB. Dnr: 11.1942–336-78, 0180-1006, beslut 1982-09-09. Länsstyrelsens arkiv. – Svenska Tryckcentralen AB, tillsyn av verksamheten. Dnr: 11-1942-86-83, 0180-1006, avskrivet 1986-07-17. Länsstyrelsens arkiv	-	Grafisk verksamhet, tryckeri. Fotolab 15000-100000 m2 omhändertas	Brand i byggnad år 2002 STC productions AB.			
STENSKÄRVEN 5	Kontor. Läkarmissionen, café, butik. Siktgatan 8.			190263	E		2	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	Salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, bensen, toluen, xylen, trikloretylen, diklormetan, freon, fat med tri.		Institutet för halvledarforskning (Hafo) Evelitfab. Tillverkar halvledare. Mekanisk, kemisk och elektrolytisk ytbehandling.		-					
STENSKÄRVEN 7	System 3 R International AB, tillverkar delar till tillverkningsindustrier. Sorterargatan 1			127982	E		2	Övrigt BKL 2	Trikloretylen		"Bransch osäker. Tri-återförsäljare. Okänt hur tri hanterades."	Uddeholms Kem.försälj: Identifierad i Uddeholms AB kundregister över tri-återförsäljare 1975.	-	Ytbehandlingsverksamhet. Processer, Verks.ind				
STENSKÄRVEN 8	Siktgatan 2, Skattegårdsvägen 93. Dentallaboratorium. Tandläkare. Krossning och Sortering Src Stockholm AB.			150580	E		2	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer	Dimetylformamid, cyklohexanon, toluen, forforsyra, flourvätesyra, p-Toluensulfonsyra, kromsyra, Ammoniumbiflourid. 1959: 50kg H2SO4, 50kg HCl, 50kg HF, 69kg HNO3		Tillv. av hårdmetallplattor. På Skattegårdsvägen 93 har det grafiska företaget Lundqvist & Jansons Grafiska AB haft ett lager där tillståndspliktigt hälsofarliga kemikalier förvarats.	Kommerskollegii 1924-61, Statistiska byrån, Specialuppgifter från fabriker, HI aaa, 1959.	Uddia AB, Hårdmetalltillverkning, finns registrerat på adressen år 1962; Gust. Carlsson och Co AB, tillverkning av maskiner för grafisk industri, boktryckeriartiklar och boktryckerimaskiner, 85 anställda, 25M årsomsättning ;	1,2,3: Tandvård < 10 stolar amalgam delad. Tandhygienister. 4: Tvätterier för >100 kg > 1 ton/dygn.				
STENMJÖLET 1	Vinsta Zoo, träningscenter, kontorslokaler, Postnord företagscenter. Siktgatan 1	IBM										A. P. S. Produktions-Service AB. Mekanisk verkstad. Tillverkning av jiggar och fixturer samt grafiska maskiner. Oklart årtal men ev ca 1955-1960. 15 st anställda så ev en liten verksamhet.; IBM Svenska AB år 1954-1980. Tillverkning av hålkort - stor verksamhet.						
STENMJÖLET 2	Bilvård, bilförsäljning. Siktgatan 3.												-					
STENMJÖLET 3	Siktgatan 5. Vinsta gross, snickeri (verkstad eller kontor?),			190266	E		2	Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer			Institutet för Halvledarforskning AB, Hafo. 1954-1974. Teleproduktindustri.		HAFO gick år 1970 från att vara ett forskningsinstitut till att bli en industruell verksamhet. 1974 flyttade det till Järfälla?					
STENMJÖLET 4	Hotell. Siktgatan 7.		Bilprovningen	181259	E		4	Övrig BKL 4			Siktgatan 7. Fotolaboratorium, framkallning, duplikat och tonspår. KB Telefonkatalog 1981.		-		Brand i byggnad år 2003, ägare AB Svensk Bilprovning.			
STENMJÖLET 5	Tillfällig infart under entreprenad Förbifart Stockholm		Parkering										-					
FÖRRÅDET 1	Förrådsgränd 5-9. Vinsta Bilskadecenter; Stockholms byggnadsmaterial AB;		Försäljning av begagnade bilar; Vinstaverkstån AB.										-					

Trakt Fbetnr	Nuvarande verksamhet	Observation flygfoto	Observation streetview	EBH ID	EBH MIFO risklass	EBH Bransch-klass	EBH Primär Bransch	EBH Sekundär bransch	EBH Potentiell kemikalie	EBH Angiven åtgärd	EBH Kommentarer	EBH andra källor	Stadsarkivet (Per Skoglund)	GRÖNA BOKEN textförklaring	E-arkivet	Handlingar Bygg- och plantjänsten	FORNSÖK
FÖRRÅDET 2	Förrådsgränd 2. Förfärd Stockholm; Trädgårdshandel; Svets;		Johannes Exportbilar. Jet (i hörnet mellan skattegrändsvägen och bergslagsvägen)	127572; 128118	E;2	2;2/3		ID127572: Skrothandling; ID128118: Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel	ID128118: Hanterade kemikalier: Oljor, smörjmedel, glykol, bensin, diesel. Restprodukter, mellanlagring: Bilbatterier, avställda bilar, oljefat, bildäck. Geosigma har tagit 10 jordprover och identifierat föroreningsstillståndet av S:a cancerogena PAH som Mycket allvarligt och föroreningsstillståndet av As, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, V, Zn, BTEX, alifater, aromater, S:a övriga PAH som Mindre allvarligt. De har även tagit ett grundvattenprov och identifierat föroreningsstillståndet av Pb, Cr, Ni som Mycket allvarligt, As, S:a cancerogena PAH som Måttligt allvarligt samt Cd, Cu, alifater, aromater, BTEX, S:a övriga PAH som Mindre allvarligt.		ID127572: Bensinstation, Jet. ID128118: Nuvarande verksamhet inom fastigheten: Reparation, svetsning av bilar. Upplag av skrot och avställda bilar. Kontor och lagerlokaler. På fastigheten sker mellanlagring av sandningssand. Ett bageri är lokaliserat till en av fastighetens byggnader. Under perioden 2004-2006 tvättades återvunnen sandningssand på fastigheten. Vidare har ett snickeri legat på fastigheten. Potentiellt förorenande verksamheter har bedrivits på fastigheterna i decennier. Idag finns en stor mängd fordon och diverse skrot uppställt på området. Särskilt frekvent förekommer det inom "Förrådet 2", där bl.a. bilbatterier, oljefat, cisterner och tankar finns uppställda på ett flertal ställen. Oljefläckar förekommer frekvent på markytan inom det undersökta området. Inom det undersökta området finns också ett upplag av återvunnen sandningssand vilken utgör en potentiell föroreningskälla. Att stor risk kan anses föreligga har huvudsakligen sin grund i de höga halterna som konstaterats i grundvattenmiljön, samt att närvarande föroreningar- PAH och tungmetaller - har en bedömd mycket hög farlighet.		-	1: Fordonsverkstad > 3 anställda. 2: Motorbränslen >1 000 m3/år.	Byggnadsbenämning Verkstad, Förråd, lager (2015)		L2013:1436 Ingen antikvarisk bedömning. Grav - uppgift om typ saknas. (Ligger i både Förrådet 2 och 7)
FÖRRÅDET 3	System 3 R International AB, tillverkar delar till tillverkningsindustrier. Skattegrändsvägen 120.												-		Brand i byggnad år 2001.		
FÖRRÅDET 4	Naturmark.												-				
FÖRRÅDET 5	Opus Bilprovning; Biltvätt. Skattegrändsvägen 122.												-				L2013:1279 Ingen antikvarisk bedömning. Grav - uppgift om typ saknas. (Ligger i både Förrådet 5 och 6)
FÖRRÅDET 6	Test och Elitcenter Sverige AB (Crossfit). Skattegrändsvägen 130.												-		Tillsyn av "Annan tillverkningsindustri" år 1998.		L2013:1279 Ingen antikvarisk bedömning. Grav - uppgift om typ saknas. (Ligger i både Förrådet 5 och 6)
FÖRRÅDET 7	Arbetsomr, på-/avfart Förfärd Stockholm		Johannes bilar i Vinsta (Bilförsäljning begagnade bilar). Samma som förrådet 2?										-				L2013:1436 Ingen antikvarisk bedömning. Grav - uppgift om typ saknas. (Ligger i både Förrådet 2 och 7).
VINSTA 5:1	Johannelundstoppen			128630	E	2	Avfallsdeponier - icke farligt avfall		PAH H, Pb, Cu.		Huvudverksamhet: "Johannelundstoppen", schaktmassedeponi. Deponeringen nedlagd, Gatukontoret är huvudman. Provtagningar är gjorda 1998 och delvis också 1997 och 2005 i samband med grundvattenundersökningar i Stockholm. I utdrags-mappen ligger en rapport "anmälan johannelund" där tyrens har utrett området och sweco har förklassificerat massor.	Tidigare utredningar: Provtagning i grundvattnets fluktuationszon och analys av petroleumkolväten och metaller, 1998, SGU Kommentar: Mycket höga metallhalter i grundvattnet . Andra källor: Rap93:14, Rapport: Markföroreningar - sammanställning av misstänkta riskområden 1992. Stockholms miljöförvaltning.		Schaktmassedeponi. Deponeringen nedlagd. Huvudman gatukontoret.		L2013:1966 Fornlämning. Hög, ca 10 m i diameter. SÖ om högen finns två sannolikt sentida odlingsterrasser. L2013:1965 Ingen antikvarisk bedömning. Hög.	

6(6)

BILAGA 4 – Potentiella föroreningar

BILAGA 4 - POTENTIELLA FÖRORENINGAR inom repsektive fastighet i Vinsta industriområde

Ämnen eller ämnesgrupper inom parentes avser ämnen som kan analyseras inom en fördjupad utredning.

Fastighet	Metaller	Petroleum-kolväten	Kolväten - ej SPIMFAB	PAH	BTEX	Klorerade lösningsmedel	PFAS	PCB	Dioxiner	Ftalater/alkylfenoler	Övriga
SKUTKROSSEN 1	X	X		X	X						
SKUTKROSSEN 9	X	X	X	X						(ftalater)	
SKUTKROSSEN 13	X	X	X	X	X			X	X		
SKUTKROSSEN 14	X	X	X	X	X				X		
SKUTKROSSEN 15	X (inkl Hg)	X		X	X			X			
SKUTKROSSEN 16	X	X		X	X			X			
SKUTKROSSEN SV delen	X	X		X	X			X	X	(ftalater/alkylfenoler)	
SKUTKROSSEN 18	X	X		X	X			X	X	(ftalater/alkylfenoler)	
STENEN 1	X	X	X	X	X	X				(ftalater/alkylfenoler)	
JOHANNELUND 4	X	X	X	X	X	X	X				
JOHANNELUND 5											
JOHANNELUND 6	X	X		X	X		X		X		
JOHANNELUND 7	X (inkl Ag)	X	X	X	X						
SINGELN 1											
SINGELN 2	X	X		X	X			X			
SINGELN 3											
SINGELN 4	X (inkl Ag)	X	X	X	X	X	X				(bromerade flamskyddsmedel, klorbensener, cyanider)
SINGELN 6											
SINGELN 7	X	X		X	X	X	(X)		(X)		
SINGELN 9											
SINGELN 10	X	X	X	X	X	X	X	(X)		(X)	(bromerade flamskyddsmedel, klorbensener, cyanider)
SINGELN 13	X	X	X	X	X			X			
SINGELN 14	X	X	X	X	X		X	X			(bromerade flamskyddsmedel, klorbensener, cyanider)
SINGELN 15	X	X		X	X	X	X	X			(bromerade flamskyddsmedel, klorbensener, cyanider)
STENSKÄRVEN 1		X			X	X					
STENSKÄRVEN 4	X (inkl Ag, Co)	X	X	X	X	X					(cyanider)
STENSKÄRVEN 5	X	X	X	X	X	X	X				(bromerade flamskyddsmedel, klorbensener, cyanider)
STENSKÄRVEN 7	X	X		X	X	X	X				
STENSKÄRVEN 8	X (inkl Hg)	X (inkl. hg)	X	X	X	X					
STENMJÖLET 1	X	X	X	X	X	X					
STENMJÖLET 2	X	X		X	X						(bromerade flamskyddsmedel, klorbensener, cyanider)
STENMJÖLET 3	X	X	X	X	X	X	X				
STENMJÖLET 4	X (inkl. Ag)	X		X	X						
STENMJÖLET 5		X		X	X						
FÖRRÅDET 1		X	X	X	X			X	X		
FÖRRÅDET 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
FÖRRÅDET 3	X	X		X	X	X			X		
FÖRRÅDET 4											
FÖRRÅDET 5	X	X		X	X						
FÖRRÅDET 6											
FÖRRÅDET 7		X		X	X						
VINSTA 5:1	X	X		X	X	(X)		X	X		
VINSTA 9:4			X								
VINSTA 9:5											
VINSTA 9:6											
VINSTA 9:7											
GRIMSTA 1:2											