
RAPPORT

FORSÉN PROJEKT AB

KV PACKRUMMET

UPPDRAFSNUMMER 2111869200

**ÖVERSIKTLLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM KV. PACKRUMMET I ÅRSTA,
STOCKHOLM**



2013-11-18

STOCKHOLM FÖRORENADE OMRÅDEN OCH
KEMIKALIER

FREDRIK FALK

Innehållsförteckning

1	Inledning	1
1.1	Syfte	1
1.2	Historik och tidigare undersökningar	1
1.3	Områdesbeskrivning	1
1.4	Geologi och Hydrogeologi	1
2	Genomförande	2
2.1	Provtagning av mark	2
2.2	Provtagning av grundvatten	2
2.3	Analyser	3
2.3.1	Jordprov	3
2.3.2	Grundvatten	3
2.3.3	Riktvärden	3
3	Resultat	4
3.1	Fältobservationer	4
3.2	Analysresultat Jord	4
3.3	Grundvatten	6
4	BEdömning av förurenings situation	7
5	Slutsats	8
6	rekommendationer	8
7	Referenser	9

Bilagor

1. Karta – borrhållar
2. Fältanteckningar
3. Analysrapporter
4. Medelvärdesberäkning

Sammanfattning

Sweco Environment AB har på uppdrag av Forsen Projekt AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Packrummet i Årsta, Stockholm. Undersökningarna har utförts i samband med geotekniska undersökningar.

Undersökningen omfattar provtagning av jord och grundvatten och är ett komplement till tidigare genomförda miljötekniska undersökningar på fastigheten.

Vid tidigare genomförda undersökningar har föroreningar i halter över mindre känslig markanvändning (MKM) påvisats i ett fåtal punkter fall. Dessa föroreningar är att betrakta som avvikeler för området i sin helhet som i övrigt endast bedöms vara måttligt påverkat av markföroreningar.

Av resultaten från den kompletterande undersökningen framgår att bly, kvicksilver och PAH har påvisats i jord. Halterna överskrider riktvärdena för känslig markanvändning (KM) men är väl under riktvärdena för MKM.

I grundvatten har förhöjda halter av molybden påvisats. Svenska riktvärden för molybden i grundvatten. Vid jämförelse mot ett holländskt åtgärdsvärde är den uppmätta halten väl under och de uppmätta halterna bedöms vara av ringa betydelse.

Utifrån de nu framkomna resultaten samt mot bakgrund av tidigare genomförda undersökningar rekommenderas att föroreningar som påvisats i halter över MKM åtgärdas genom provtagning för avgränsning i plan och djup och därefter omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt.

När det gäller övriga påvisade föroreningar med halter över KM men under MKM rekommenderas att en riskbedömning genomförs med utgångspunkt utifrån framtida gällande markanvändning. Syftet är att bedöma om dessa kan kvarlämnas på ett säkert sätt inom fastigheten.

Vidare rekommenderas att kompletterande provtagning utförs inom delar av undersökningsområdet som i nuläget är täckta av byggnader och som därmed inte undersöks. Enligt Miljöbalkens upplysnings skyldighet ska tillsynsmyndigheten upplysas om de nu framkomna resultaten.

1 INLEDNING

Sweco Environment AB har på uppdrag av Forsen Projekt AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Packrummet i Årsta, Stockholm. Undersökningarna har utförts i samband med den geoteknisk undersökning även utfördes på fastigheten. Den geotekniska undersökningen redovisas i en separat rapport. Föreliggande rapport redovisar resultaten från den miljötekniska delen.

1.1 SYFTE

Syftet med genomförd miljöteknisk markundersökning har varit att översiktligt undersöka föroreningsförhållandena i mark och grundvatten inom kv. Packrummet inför eventuell etablering av bostäder.

1.2 HISTORIK OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Inom undersökningsområdet bedrivs i dagsläget ett flertal verksamheter som bland annat omfattar verkstäder, tryckerier och kontor. Bland tidigare verksamheter märks tryckerier och flera mindre verkstäder (Geosigma, 2008).

Området har tidigare undersöks översiktligt med avseende på markföröreningar. Tidigare utförd undersökning redovisas i en rapport som även omfattar en utförlig beskrivning av de verksamheter som bedrivs eller har bedrivits inom området (Geosigma, 2008).

Vid tidigare genomförd undersökning utfördes provtagning i 24 provpunkter i jord. I två av provpunkterna har höga halter av aromatiska kolväten (>C10-C35) och polyaromatiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats. Punkterna var benämnda "0811:3" och "0811:7" och var belägna inom områdets centrala och södra del. Punkternas lägen framgår av bilaga 1, för ytterligare detaljer hänvisas till ovan nämnd rapport.

1.3 OMRÅDESBEKRIVNING

Undersökningsområdet är beläget i Årsta som är en stadsdel i södra Stockholm och omfattar fastigheterna Packrummet 10-12. Området upptar en yta om cirka 60 000 m² och är till stor del bebyggd med industribyggnader. Bebyggda ytor har ej undersöks inom ramen för denna undersökning. Ikke bebyggda delar utgörs av hårdgjorda ytor i form av asfalt och plattsättningar.

1.4 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI

Inom området förekommer fyllnadsmaterial med inslag av tegel- och betongrester och medelmäktigheten bedöms vara cirka 1 m och underlagras av torrskorpelera eller sand. I samband med den miljötekniska markundersökningen utfördes även geotekniska undersökningar och detaljerade geologiska- och hydrogeologiska förhållanden beskrivs i separat rapport (Sweco, 2013).

2 GENOMFÖRANDE

2.1 PROVTAGNING AV MARK

Provtagning av mark har utförts med hjälp av skruvprovtagare monterad på geoteknisk borrbandvagn i 10 punkter. Provpunkternas lägen har mätts in med GPS och dess lägen framgår av borraplan (Bilaga 1). Punkterna benämns G13SXXX. Provpunkterna har spridits ut över undersökningsområdet för att ge en kompletterande och övergripande bild av föroreningsförhållanden inom området. Hänsyn har därför tagits till resultat från tidigare genomförd undersökning.

Jordprov har tagits ut lagerföljdsvis med kniv från skruvprovtagare ned till 0,5 m ner i naturlig jord eller till stopp mot förmodat berg.

Vid provtagning skrapades det yttersta lagret från skruven bort och för att undvika korskontaminering av prov togs inte heller prov på jordmaterial som varit i kontakt med skruven. Uttagna jordprov lades i av laboratoriet tillhandahållna provtagningskärl. Kniven rengjordes mekaniskt mellan varje prov. Jordlagerföljder och andra relevanta fältobservationer antecknades i fältprotokoll, dessa redovisas i Bilaga 2.

2.2 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN

Grundvatten avspeglar en samlad påverkan från föroreningar i dess tillrinningsområde vilket kan ge indikationer om eventuella föroreningskällor inom ett större område. Vid provtagning av jord erfordras att provpunkten placeras direkt i föreningen för att denna ska upptäckas. Avsikten inför undersökningen var därför att installera 4 grundvattenrör för uttag av grundvattenprov.

Vid fältarbetet noterades att jorden var mycket tät och torr i området och därför installerades endast ett av fyra rör.

Två grundvattenprov har inhämtats från det rör som installerades i provpunkt G13S014. Vattenprovet inhämtades med bailer.

Inför det första provtagningstillfället tömdes röret (renspumpades) och provtagning utfördes nästkommande dag (2013-10-29).

Vatten överfördes till av laboratorier tillhandahållit provtagningskärl.. Prov för metallanalys filtreras normalt i fält. På grund av alltför grumligt vatten var detta dock inte möjligt att utföra.

Med anledning av att vattnet vid det första provtagningstillfället var påtagligt grumligt och inte möjligt att filtrera i fält utfördes ytterligare en provtagning den 11 november 2013.. Försök gjordes initialt att omsätta och provta vattnet med peristaltisk pump. På grund av alltför långsam tillrinning var provtagning med denna metod ej genomförbar.

Omsättning och provtagning utfördes därför med bailer-hämtare även denna gång. Röret tömdes på förmiddagen och prov inhämtades på eftermiddagen då tillräcklig mängd vatten runnit till. Till skillnad från föregående provtagningstillfälle var vattnet mindre grumligt och vatten för metallanalys filtrerades i fält.

2 (9)

RAPPORT
2013-11-18

KV PACKRUMMET

Vatten överfördes till av laboratoriet tillhandahållit provtagningskärl och lämnades till laboratorium för analys under provtagningsdagen.

2.3 ANALYSER

2.3.1 JORDPROV

Ett jordprov från respektive provpunkt har analyserats. Vilket jordlager som har analyserats från respektive punkt har bestämts utifrån fältanteckningarna. Prov från övriga lager har sparats i kylrum för att vid behov vara möjliga att analysera i ett senare skede.

Samtliga prov (10 st) har analyserats med avseende på tungmetaller och arsenik samt polycykiska aromatiska kolväten (PAH). Hälften av proverna har även analyserats med avseende på oljekolväten (alifatiska- och aromatiska). Valet av analysparameter har gjorts utifrån resultaten av tidigare undersökningar.

2.3.2 GRUNDVATTEN

Två grundvattenprov har analyserats med avseende på metaller, alifatiska-, aromatiska- och polyaromatiska kolväten samt klorerade alifater. Analyserna har utförts av ALS Scandinavia AB som är ett laboratorium ackrediterat av SWEDAC för miljöanalys.

Proverna har lämnats till laboratoriet för analys under respektive provtagningsdag. Vid det första provtagningstillfället filtrerades prov för metallanalys av laboratoriet och prov för alifatiska-, aromatiska- och polyaromatiska oljekolväten dekanterades av laboratoriet.

Vid det andra provtagningstillfället filtrerades prov för metallanalys direkt i fält. Övriga prover hanterades på samma sätt som vid tidigare provtagningstillfälle.

2.3.3 RIKTVÄRDEN

Analysresultat för jordprover har jämförts mot Naturvårdsverket generella riktvärden för förorenad mark.

Generella riktvärden finns framtagna för två typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). I detta fall har jämförelser gjorts mot riktvärdena för KM. Dessa innebär att markkvaliteten inte begränsar valet av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. Det vill säga mark lämplig för bostadsändamål. De flesta markekosystem samt grundvattnet och ytvatten skyddas även (Naturvårdsverket, 2009).

Riktvärdena för MKM tillämpas i de fall markbeskaffenheten begränsar valet av markanvändning. Marken kan exempelvis användas för kontor, industrier och vägar (Naturvårdsverket, 2009).

För grundvattnet saknas generella riktvärden liknande dem som finns för jord. Jämförelser har därför gjorts mot holländska så kallade målvärden. Målvärdena indikerar halter för en hållbar markkvalitet med hänsyn till jordens funktionalitet för människor samt växt och djurliv (VROM, 2000).

3 (9)

RAPPORT
2013-11-18

KV PACKRUMMET

I de fall målvärdet överskrids har även jämförelse gjorts mot de så kallade åtgärdsvärdena. Åtgärdsvärdena indikerar när jordens funktion för mänskor, växter och djur är allvarligt reducerad eller hotad (VRÖM, 2000).

För jämförelse av organiska föroreningar har föreslagna riktvärden från Svenska Petroleumsinstitutet (SPI) använts. Dessa riktvärden är branschrekommendationer som tagits fram med syfte att fungera som stöd vid planering, undersökning, riskbedömning och efterbehandling av förurenade bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 2010). Riktvärdena finns framtagna för 4 olika exponeringsvägar och i detta fall har jämförelse gjorts mot det lägsta riktvärdet avsett för bedömning av grundvatten för dricksvattenändamål.

Uttag av grundvatten för dricksvattenändamål bedöms inte vara aktuellt inom ramen för denna undersökning. Jämförelse har dock gjorts mot detta riktvärde då det ställer högst krav på vattenkvaliteten av de 4 olika exponeringsvägarna. Planerad markanvändning (bostäder) kategoriseras som känslig vilket motiverar jämförelse mot det lägsta riktvärdet.

3 RESULTAT

3.1 FÄLTOBSERVATIONER

Vid provtagning av jord noterades att fyllnadsmaterial med inslag av tegel är frekvent förekommande. Fyllning finns generellt från markytan och ned till cirka 1 m under markytan. Inga tydliga tecken på förorening så som avvikande färg eller lukt observerades vid fältarbetet, undantaget något mörkare färg på det översta skiktet av naturligt material i punkt 13S015 och 13S022.

Ett dygn innan det första provtagningstillfället för grundvatten tömdes grundvattenröret. Vid tömningen observerades inga avvikeler i färg eller lukt. Inför provtagningen omsattes röret och prov togs på tillrinnande vatten som vid provtagningstillfället var mycket grumligt. Vid det andra provtagningstillfället var vattnet betydligt klarare jämfört mot det första tillfället.

3.2 ANALYSRESULTAT JORD

Av resultaten i tabell 1 och 2 framgår att bly, kvicksilver och PAH har påvisats i halter över riktvärdena för KM men under MKM. Kvicksilver och bly har påvisats i prov från punkterna 13S001 och 13S022 belägna i områdets nordvästra del (Bilaga 1).

Polycycliska aromatiska kolvägen (PAH) har påvisats i 4 av totalt 10 analyserade prov. PAH:er har påvisats i punkterna 13S001, 13S004, 13S007 och 13S012. Punkterna är spridda över området och dess lägen framgår av karta i bilaga 1. Proverna är i samtliga fall hämtade från fyllnadsmaterial.

Tabell 1. Uppmätta halter av föroreningar i jord samt medelvärdesberäkning och jämförelse mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Samtliga halter anges i mg/kg TS.

Ämne/ Djup (m)	13S001/ 0,3-0,8	13S004/ 0,5-1,1	13S007/ 0,6-1	13S012/ 0,03-0,7	13S015/ 2,3-2,4	Medel- värde*	KM	MKM
Arsenik	5,8	3,3	1,8	1,4	2,3	2,9	10	25
Barium	146	75,7	16,9	43,2	91,5	74,7	200	300
Kadmium	0,41	0,14	<0,1	0,113	0,261	0,23	0,5	15
Kobolt	6,76	12,7	3,26	8,79	12,5	8,8	15	35
Krom	28,8	44,7	16,1	27,6	39,4	31,3	80	150
Koppar	41,9	29,5	13,5	39,6	37,6	32,4	80	200
Kvicksilver	0,59	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,2	0,25	2,5
Nickel	22,8	34,2	8,92	24,9	26,8	23,5	40	120
Bly	90,5	19	6,81	15,9	20,3	30,5	50	400
Vanadin	33,3	47,2	16,9	29,1	37,4	32,8	100	200
Zink	248	85,5	24,1	63,1	132	110,5	250	500
Alifater >C5-C8	<10,0	<10,0			<10,0	5,0	12	80
Alifater >C8-C10	<10,0	<10,0			<10,0	5,0	20	120
Alifater >C10-C12	<20	<20			<20	10,0	100	500
Alifater >C12-C16	<20	<20			<20	10,0	100	500
Alifater >C5-C16	<30	<30			<30	15,0	100	500
Alifater >C16-C35	<20	<20			<20	10,0	100	1000
Aromater >C8-C10	<0,48	<0,48			<0,48	0,24	10	50
Aromater >C10-C16	<1,24	0,16			<1,24	0,47	3	15
Aromater >C16-C35	<1	1			<1	0,67	10	30
Bensen	<0,010	<0,010			<0,010	0,005	0,012	0,04
Toulen	<0,050	<0,050			<0,050	0,025	10	40
Etylbensen	<0,050	<0,050			<0,050	0,025	10	50
Summa Xylener	<0,050	<0,050			<0,050	0,025	10	50
PAH-L	0,05	0,06	0,01	0,03	<0,015	0,038	3	15
PAH-M	0,84	3,1	2	1,2	0,1	1,4	3	20
PAH-H	1,2	2,7	2,3	2	0,1	1,7	1	10

*Halter under detektionsnivå har vid medelvärdesberäkning ersatts med ett värde motsvarande halva värdet av detektionsnivån t.ex. <0,2 har ersatts med 0,1.

Tabell 2. Uppmätta halter av föroreningar i jord samt medelvärdesberäkning och jämförelse mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Samtliga halter anges i mg/kg TS.

Ämne/ Djup (m)	13S018/ 0,0-0,5	13S019/ 0,03-0,1	13S020/ 0,1-0,7	13S022/ 0,2-0,6	13S024/ 0,03-0,3	Medel- värde*	KM	MKM
Arsenik	0,67	1,5	2,5	3,1	2,9	2,12	10	25
Barium	73,1	41,8	54,8	94,9	117	76,32	200	300
Kadmium	<0,1	0,2	0,14	0,35	0,30	0,25	0,5	15
Kobolt	8,3	10,1	9,4	11	8,2	9,4	15	35
Krom	35,7	47	37,5	26,2	40,5	37,4	80	150
Koppar	19,1	27,7	30,2	49,1	33,9	32,0	80	200
Kvicksilver	<0,2	<0,2	<0,2	0,72	<0,2	0,22	0,25	2,5
Nickel	24	29,8	28	20,1	33,4	27,1	40	120
Bly	15,3	12,2	23,8	64	30,4	29,1	50	400
Vanadin	46,7	36,2	45,9	28,1	39,8	39,3	100	200
Zink	60,2	77,5	93,2	121	80,2	86,4	250	500
Alifater >C5-C8		<10,0		<10,0		5,0	12	80
Alifater >C8-C10		<10,0		<10,0		5,0	20	120
Alifater >C10-C12		<20		<20		10	100	500
Alifater >C12-C16		<20		<20		10	100	500
Alifater >C5-C16		<30		<30		15	100	500
Alifater >C16-C35		149		<20		79,5	100	1000
Aromater >C8-C10		<0,48		<0,48		0,24	10	50
Aromater >C10-C16		<1,24		<1,24		0,62	3	15
Aromater >C16-C35		<1		<1		0,5	10	30
Bensen		<0,010		<0,010		0,005	0,012	0,04
Toulen		<0,050		<0,050		0,03	10	40
Etylbensen		<0,050		<0,050		0,03	10	50
Summa Xylenrer		<0,050		<0,050		0,03	10	50
PAH-L	0,038	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	0,038	3	15
PAH-M	0,41	0,33	0,52	0,26	0,13	0,33	3	20
PAH-H	0,79	0,82	0,81	0,48	0,62	0,7	1	10

*Halter under detektionsnivå har vid medevärdesberäkning ersatts med ett värde motsvarande halva värdet av detektionsnivån t.ex. <0,2 har ersatts med 0,1.

3.3 GRUNDVATTEN

Analysresultat för ämnen som påvisats grundvattenprov redovisas och jämförs mot tillämpbara riktvärden i tabell 3. Samtliga genomförda analyser redovisas i bilaga 3. Av resultaten framgår att molybden har påvisats i halt som överskrider riktvärdet. I vattnet påvisades låga halter av alifatiska, aromatiska och polyaromatiska kolväten. De uppmätta halterna underskrider klart riktvärdena för dricksvatten. Inga av de övriga detekterade ämnen överskrider något av riktvärdena.

Tabell 3. Uppmätta halter av tungmetaller och organiska ämnen i grundvatten och jämförelse mot tillämpbara riktvärden. Samtliga halter anges i µg/l.

Ämne	G13S014 [#] 2013-10-29	G13S014 2013-11-11	Riktvärde
Ba	18,7	41,7	50*
Cd	0,0755	0,0885	0,4*
Co	1,54	3,4	20*
Cu	4,57	4,41	15*
Ni	6,3	7,66	15*
Zn	4,81	10,9	65*
Mo	48,5	12	5* (300**)
V	0,646	0,715	Saknas
PAH, summa L	0,051		10
PAH, summa M	0,1		2
PAH, summa H	0,042		0,05
alifater >C12-C16	12		100
alifater >C5-C16	12		Saknas
alifater >C16-C35	21		100
aromater >C8-C10	0,22		70

[#] Prov märkt GV-1

* Holländskt målvärde (VROM, 2000)

** Holländskt åtgärdsvärde (VROM, 2000)

*** Riktvärde för användning av grundvatten som dricksvatten (SPI, 2010)

4 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSITUATION

Av resultaten framgår att bly, kvicksilver och PAH har påvisats i jordprov i halter över riktvärdena för KM. Halterna är väl under riktvärdena för MKM och är därmed att betrakta som måttligt förorenade. Medelvärdesberäkning för samtliga ämnen och prover visar att riktvärdena för KM överskrids för aromater >C16-C35 och PAH-M samt PAH-H (Bilaga 4).

I grundvatten har molybden påvisats i halt som överskrider det holländska så kallade målvärdet. Den uppmätta halten är dock väl under åtgärdsvärdet. Då grundvattenprovet är taget med bailer endast ett dygn efter renspumpning är framkomna resultat endast att betrakta som en första indikation om föroreningsförhållandena i grundvattnet.

För att verifiera framkomna resultat har ytterligare ett grundvattenprov inhämtats. Av resultaten av detta framgår att molybdenhalten vid detta tillfälle var betydligt lägre än vid det första provtagningstillfället.

Skillnaden mellan molybdenhalterna i grundvattnet beror sannolikt av att partikelbundna föroreningar analyserats på grund av grumligt och därmed svårfiltrerat vatten vid det första tillfället. Uppmätta halter av molybden är väl under åtgärdsvärdet. Först när åtgärdsvärdena överskrids finns en indikation om att jordens funktion för människor, växter och djur är allvarligt reducerad eller hotad.

De uppmätta halterna av petroleumkolväten indikerar en viss påverkan men understiger klart de jämförda riktvärdena.

5 SLUTSATS

Vid provtagning av mark har endast måttliga halter (<MKM) av bly, kvicksilver och PAH har påvisats i fyllnadsmassor vid denna undersökning. Vid tidigare undersökningar har föroreningar påvisats i hög halt (>MKM) i form av tunga aromatiska kolväten (>C10-C35) och PAH:er. Dessa föroreningar är att betrakta som avvikelse för området som i sin helhet bedöms vara mindre påverkat av markföroreningar.

Vid provtagning av grundvatten har förhöjda halter av molybden påvisats. Detta bedöms vara av ringa betydelse. Den förhöjda halten motiverar dock att ämnet inkluderas vid framtida provtagningar av jord och grundvatten inom området då det är en indikation om att marken är påverkad av molybden.

6 REKOMMENDATIONER

Vid ändrad markanvändning till känslig markanvändning (t.ex. bostäder) rekommenderas följande:

- Föroreningar som påvisats i halter över MKM vid tidigare genomförd undersökning bör avgränsas i plan och djup genom provtagning och därefter omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt.
- För övriga påvisade föroreningar (>KM) bör en riskbedömning göras utifrån framtida markanvändning. Då utreds möjligheterna till att kvarlämna massorna inom objektet. Massorna kan till exempel vara lämpliga inom hårdgjorda ytor men inte i närmast markytan i t.ex. grönområden.
- Vidare rekommenderas att kompletterande provtagning utförs inom delar av undersökningsområdet som i nuläget inte har undersöks. Det är ytor som är täckta av byggnader. Provtagning bör då inriktas på jord intill eventuella oljeavskiljare, cisterner och rörgravar. Sådana installationer är vanliga källor till markförorening och fungerar även som spridningsvägar. Provtagning utförs förslagsvis efter rivning av befintliga byggnader samt när rörledningar, oljeavskiljare och dylikt tagits ur bruk. Valet av analysparameterar bör väljas utifrån vilka verksamheter som kan antas ha släppt sitt vatten till respektive avskiljare eller rörledning.
- Om befintliga huskroppar avses användas till bostadsändamål kan undersökningar utföras av underliggande mark genom porluftsprovtagning. Porluftsprovtagning utförs genom att en tunn slang förs ner genom husgrundens (betongplatta) och luftprov inhämtas med luftpump. Metoden är tillämpbar på lättflyktiga föroreningar t.ex. klorerade lösningsmedel och kvicksilver som är av särskilt stor vikt att undersöka inför bostadsetablering då det finns risk att sådana föroreningar sprids till byggnad via ånginräning.
- Tillsynsmyndigheten ska upplysas om framkomna resultat i enlighet med 10 kap. 9 § miljöbalken.

8 (9)

RAPPORT
2013-11-18

KV PACKRUMMET

7 REFERENSER

Geosigma, 2008:

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Packrummet 10-12 i Årsta, Stockholm. Rapport daterad november 2008.

Naturvårdsverket 2009:

Riktvärden för förorenad mark- modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976.

Sweco, 2013:

PM Geoteknik – Projekteringsunderlag. Rapport daterad 2013-11-06


SPI, 2010:

Spi Rekommendation – Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Rekommendationer fastställda i december 2010.

VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), 2000:

Target values, soil remediation intervention values and indicate levels for serious contamination.

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN SWEREF 99 18 00
SYSTEM I HÖJD RH2000



Fältprotokoll			SWECO						
			Signatur	frfa	Datum	2013-10-31			
Uppdragsnr 2111869200			Syfte Provtagning av jord						
Provtagningspunkt			Provtagningsprotokoll						
Provpunkt	Djup	Jordart	Djup	Jordart	VOC	Lab	Anmärkning		
13S001	0-0,03	Asfalt							
	0,03-0,5	Fyllning Sand					Bärlager		
	0,5-1,1	Fyllning stenig Sand	0,5-1,1		X		Inslag av tegel		
	1,1-1,6	Lera (torr)					Plast, tegel		
13S004	0-0,03	Asfalt							
	0,03-0,5	Fyllning stenig grusig Sand					Bärlager		
	0,5-1,1	Fyllning stenig Sand	0,5-1,1		X		Inslag av tegel		
	1,1-1,6	Lera (torr)					Plast, tegel		
13S007	0-0,03	Asfalt							
	0,03-0,6	Fyllning något lerig stenig Sand							
	0,6-1	Sand			X		Gul		
	1-1,5	Lera (torr)							
13S012	0-0,03	Asfalt							
	0,03-0,7	Fyllning stenig grusig Sand					Tegel		
	0,7-1,2	Lera (torr)			X				
13S015	0-0,03	Asfalt							
	0,03-2,3	Fyllning stenig grusig Sand					Tegel		
	2,3-2,4	Lera (torr)			X		Mörk		
	2,4-2,9	Lera (torr)					Ljus		
13S018	0-0,03	Asfalt							
	0,03-0,5	Fyllning stenig grusig Sand							
	0,5-1,1	Fyllning stenig grusig Sand			X		Bärlager		
	1,1-1,4	siltig Lera							
	1,4-	Metodstopp							
13S019	0-0,03	Asfalt							
	0,03-1	Fyllning stenig grusig Sand			X		Grovtt material, omrört		
	1-	Metodstopp (2 försök)							
13S020	0-0,1	Asfalt							
	0,1-0,7	Fyllning stenig grusig Sand			X				
	0,7-1	Lera (torr)							
13S022	0-0,04	Asfalt							
	0,04-0,2	Fyllning stenig grusig Sand							
	0,2-0,6	Fyllning Lera			X		Mörk		
	0,6-1,1	Lera (torr)							
13S024	0-0,03	Asfalt							
	0,03-0,3	Fyllning stenig grusig Sand			X				
	0,3-1,6	Fyllning Sand					Gul		
	1,6-2,4	Lera (torr)							

Rapport

Sida 1 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Projekt
Bestnr 21118690-200
Registrerad 2013-10-25
Utfärdad 2013-10-30

SWECO Environment AB
Fredrik Falk

Box 286
201 22 Malmö
Sweden

Analys av fast prov

Er beteckning	13S004 0,5-1,1						
Labnummer	O10547200						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	81.5	2	%	1	V	MB	
As	3.25	0.92	mg/kg TS	1	H	MB	
Ba	75.7	17.3	mg/kg TS	1	H	MB	
Cd	0.136	0.034	mg/kg TS	1	H	MB	
Co	12.7	3.1	mg/kg TS	1	H	MB	
Cr	44.7	9.0	mg/kg TS	1	H	MB	
Cu	29.5	6.2	mg/kg TS	1	H	MB	
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB	
Ni	34.2	9.0	mg/kg TS	1	H	MB	
Pb	19.0	3.9	mg/kg TS	1	H	MB	
V	47.2	10.0	mg/kg TS	1	H	MB	
Zn	85.5	16.1	mg/kg TS	1	H	MB	
TS_105°C	89.9	4.50	%	2	1	HESE	
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaftylen	0.010	0.003	mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaften	0.052	0.016	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoren	0.115	0.035	mg/kg TS	2	1	HESE	
fananten	0.845	0.254	mg/kg TS	2	1	HESE	
antracen	0.268	0.080	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoranten	1.09	0.326	mg/kg TS	2	1	HESE	
pyren	0.818	0.245	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)antracen	0.565	0.169	mg/kg TS	2	1	HESE	
krysen	0.494	0.148	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(b)fluoranten	0.584	0.175	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(k)fluoranten	0.236	0.071	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)pyren	0.397	0.119	mg/kg TS	2	1	HESE	
dibens(ah)antracen	0.070	0.021	mg/kg TS	2	1	HESE	
benso(ghi)perylen	0.188	0.056	mg/kg TS	2	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	0.196	0.059	mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa 16*	5.9		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	2.5		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa övriga*	3.4		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa L*	0.062		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa M*	3.1		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa H*	2.7		mg/kg TS	2	1	HESE	
alifater >C5-C8	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C8-C10	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C5-C16*	<30		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C10-C16	0.156		mg/kg TS	3	1	HESE	

Rapport

Sida 2 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S004 0,5-1,1						
Labnummer	O10547200						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
metylpyrener/metylfluorantener	1.0	0.4	mg/kg TS	3	1	HESE	
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C16-C35	1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
bensen	<0.010		mg/kg TS	3	1	HESE	
toluen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
xylener, summa*	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
TEX, summa*	<0.10		mg/kg TS	3	1	HESE	

Rapport

Sida 3 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S001 0,3-0,8						
Labnummer	O10547201						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	92.9	2	%	1	V	MB	
As	5.75	1.58	mg/kg TS	1	H	MB	
Ba	146	33	mg/kg TS	1	H	MB	
Cd	0.409	0.099	mg/kg TS	1	H	MB	
Co	6.76	1.65	mg/kg TS	1	H	MB	
Cr	28.8	5.7	mg/kg TS	1	H	MB	
Cu	41.9	8.9	mg/kg TS	1	H	MB	
Hg	0.586	0.175	mg/kg TS	1	H	MB	
Ni	22.8	6.0	mg/kg TS	1	H	MB	
Pb	90.5	18.4	mg/kg TS	1	H	MB	
V	33.3	7.1	mg/kg TS	1	H	MB	
Zn	248	47	mg/kg TS	1	H	MB	
TS_105°C	92.7	4.63	%	2	1	HESE	
naftalen	0.019	0.006	mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaftylen	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaften	0.016	0.005	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoren	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE	
fanantren	0.152	0.046	mg/kg TS	2	1	HESE	
antracen	0.038	0.012	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoranten	0.343	0.103	mg/kg TS	2	1	HESE	
pyren	0.293	0.088	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)antracen	0.160	0.048	mg/kg TS	2	1	HESE	
krysen	0.162	0.048	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(b)fluoranten	0.279	0.084	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(k)fluoranten	0.105	0.032	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)pyren	0.200	0.060	mg/kg TS	2	1	HESE	
dibens(ah)antracen	0.028	0.008	mg/kg TS	2	1	HESE	
benso(ghi)perylen	0.138	0.041	mg/kg TS	2	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	0.129	0.039	mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa 16*	2.1		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	1.1		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa övriga*	1.0		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa L*	0.049		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa M*	0.84		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa H*	1.2		mg/kg TS	2	1	HESE	
alifater >C5-C8	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C8-C10	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C5-C16*	<30		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	3	1	HESE	
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
bensen	<0.010		mg/kg TS	3	1	HESE	
toluen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
xylener, summa*	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
TEX, summa*	<0.10		mg/kg TS	3	1	HESE	

Rapport

Sida 4 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S020 0,1-0,7					
Labnummer	O10547202					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	92.8	2	%	1	V	MB
As	2.48	0.69	mg/kg TS	1	H	MB
Ba	54.8	12.6	mg/kg TS	1	H	MB
Cd	0.135	0.034	mg/kg TS	1	H	MB
Co	9.42	2.29	mg/kg TS	1	H	MB
Cr	37.5	7.4	mg/kg TS	1	H	MB
Cu	30.2	6.3	mg/kg TS	1	H	MB
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB
Ni	28.0	7.3	mg/kg TS	1	H	MB
Pb	23.8	4.8	mg/kg TS	1	H	MB
V	45.9	9.7	mg/kg TS	1	H	MB
Zn	93.2	17.7	mg/kg TS	1	H	MB
TS_105°C	93.4	4.67	%	2	1	HESE
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fenantren	0.060	0.018	mg/kg TS	2	1	HESE
antracen	0.027	0.008	mg/kg TS	2	1	HESE
fluoranten	0.234	0.070	mg/kg TS	2	1	HESE
pyren	0.200	0.060	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)antracen	0.120	0.036	mg/kg TS	2	1	HESE
krysen	0.107	0.032	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(b)fluoranten	0.178	0.053	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(k)fluoranten	0.063	0.019	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)pyren	0.141	0.042	mg/kg TS	2	1	HESE
dibens(ah)antracen	0.024	0.007	mg/kg TS	2	1	HESE
benso(ghi)perlylen	0.090	0.027	mg/kg TS	2	1	HESE
indeno(123cd)pyren	0.085	0.025	mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa 16*	1.3		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	0.72		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa övriga*	0.61		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa L*	<0.015		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa M*	0.52		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa H*	0.81		mg/kg TS	2	1	HESE

Rapport

Sida 5 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S007 0,6-1,0						
Labnummer	O10547203						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	97.7	2	%	1	V	MB	
As	1.77	0.50	mg/kg TS	1	H	MB	
Ba	16.9	3.9	mg/kg TS	1	H	MB	
Cd	<0.1		mg/kg TS	1	H	MB	
Co	3.26	0.79	mg/kg TS	1	H	MB	
Cr	16.1	3.2	mg/kg TS	1	H	MB	
Cu	13.5	2.8	mg/kg TS	1	H	MB	
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB	
Ni	8.92	2.34	mg/kg TS	1	H	MB	
Pb	6.81	1.39	mg/kg TS	1	H	MB	
V	16.9	3.6	mg/kg TS	1	H	MB	
Zn	24.1	4.6	mg/kg TS	1	H	MB	
TS_105°C	97.2	4.86	%	2	1	HESE	
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaften	0.013	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoren	0.020	0.006	mg/kg TS	2	1	HESE	
fananren	0.314	0.094	mg/kg TS	2	1	HESE	
antracen	0.100	0.030	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoranten	0.821	0.246	mg/kg TS	2	1	HESE	
pyren	0.722	0.217	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)antracen	0.453	0.136	mg/kg TS	2	1	HESE	
krysen	0.393	0.118	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(b)fluoranten	0.529	0.159	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(k)fluoranten	0.213	0.064	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)pyren	0.353	0.106	mg/kg TS	2	1	HESE	
dibens(ah)antracen	0.062	0.018	mg/kg TS	2	1	HESE	
benso(ghi)perlylen	0.168	0.050	mg/kg TS	2	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	0.174	0.052	mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa 16*	4.3		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	2.2		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa övriga*	2.2		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa L*	0.013		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa M*	2.0		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa H*	2.3		mg/kg TS	2	1	HESE	

Rapport

Sida 6 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S012 0,03-0,7						
Labnummer	O10547204						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	96.1	2	%	1	V	MB	
As	1.42	0.41	mg/kg TS	1	H	MB	
Ba	43.2	9.9	mg/kg TS	1	H	MB	
Cd	0.113	0.028	mg/kg TS	1	H	MB	
Co	8.79	2.13	mg/kg TS	1	H	MB	
Cr	27.6	5.8	mg/kg TS	1	H	MB	
Cu	39.6	8.4	mg/kg TS	1	H	MB	
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB	
Ni	24.9	6.5	mg/kg TS	1	H	MB	
Pb	15.9	3.2	mg/kg TS	1	H	MB	
V	29.1	6.3	mg/kg TS	1	H	MB	
Zn	63.1	12.0	mg/kg TS	1	H	MB	
TS_105°C	95.8	4.79	%	2	1	HESE	
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaftylen	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaften	0.013	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoren	0.016	0.005	mg/kg TS	2	1	HESE	
fananren	0.152	0.046	mg/kg TS	2	1	HESE	
antracen	0.061	0.018	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoranten	0.505	0.152	mg/kg TS	2	1	HESE	
pyren	0.429	0.129	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)antracen	0.323	0.097	mg/kg TS	2	1	HESE	
krysen	0.290	0.087	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(b)fluoranten	0.440	0.132	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(k)fluoranten	0.172	0.052	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)pyren	0.320	0.096	mg/kg TS	2	1	HESE	
dibens(ah)antracen	0.054	0.016	mg/kg TS	2	1	HESE	
benso(ghi)perlylen	0.190	0.057	mg/kg TS	2	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	0.184	0.055	mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa 16*	3.2		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	1.8		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa övriga*	1.4		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa L*	0.027		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa M*	1.2		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa H*	2.0		mg/kg TS	2	1	HESE	

Rapport

Sida 7 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S015 2,3-2,4					
Labnummer	O10547205					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	83.7	2	%	1	V	MB
As	2.31	0.65	mg/kg TS	1	H	MB
Ba	91.5	20.9	mg/kg TS	1	H	MB
Cd	0.261	0.063	mg/kg TS	1	H	MB
Co	12.5	3.0	mg/kg TS	1	H	MB
Cr	39.4	7.8	mg/kg TS	1	H	MB
Cu	37.6	7.9	mg/kg TS	1	H	MB
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB
Ni	26.8	7.0	mg/kg TS	1	H	MB
Pb	20.3	4.2	mg/kg TS	1	H	MB
V	37.4	7.9	mg/kg TS	1	H	MB
Zn	132	25	mg/kg TS	1	H	MB
TS_105°C	83.0	4.15	%	2	1	HESE
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fananten	0.025	0.007	mg/kg TS	2	1	HESE
antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fluoranten	0.042	0.012	mg/kg TS	2	1	HESE
pyren	0.033	0.010	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)antracen	0.018	0.005	mg/kg TS	2	1	HESE
krysen	0.017	0.005	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(b)fluoranten	0.026	0.008	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(k)fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)pyren	0.019	0.006	mg/kg TS	2	1	HESE
dibens(ah)antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
benso(ghi)perylen	0.011	0.003	mg/kg TS	2	1	HESE
indeno(123cd)pyren	0.012	0.003	mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa 16*	0.20		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	0.092		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa övriga*	0.11		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa L*	<0.015		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa M*	0.10		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa H*	0.10		mg/kg TS	2	1	HESE
alifater >C5-C8	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C8-C10	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C5-C16*	<30		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	1	HESE
aromater >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	3	1	HESE
aromater >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	3	1	HESE
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE
aromater >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE
bensen	<0.010		mg/kg TS	3	1	HESE
toluen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
xylener, summa*	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
TEX, summa*	<0.10		mg/kg TS	3	1	HESE

Rapport

Sida 8 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S018 0,03-0,5					
Labnummer	O10547206					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	96.9	2	%	1	V	MB
As	0.679	0.229	mg/kg TS	1	H	MB
Ba	73.1	16.7	mg/kg TS	1	H	MB
Cd	<0.1		mg/kg TS	1	H	MB
Co	8.30	2.01	mg/kg TS	1	H	MB
Cr	35.7	7.2	mg/kg TS	1	H	MB
Cu	19.1	4.1	mg/kg TS	1	H	MB
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB
Ni	24.0	6.3	mg/kg TS	1	H	MB
Pb	15.3	3.1	mg/kg TS	1	H	MB
V	46.7	9.9	mg/kg TS	1	H	MB
Zn	60.2	11.4	mg/kg TS	1	H	MB
TS_105°C	94.3	4.71	%	2	1	HESE
naftalen	0.038	0.012	mg/kg TS	2	1	HESE
acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fluoren	0.011	0.003	mg/kg TS	2	1	HESE
fenantren	0.118	0.036	mg/kg TS	2	1	HESE
antracen	0.015	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE
fluoranten	0.097	0.029	mg/kg TS	2	1	HESE
pyren	0.166	0.050	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)antracen	0.060	0.018	mg/kg TS	2	1	HESE
krysen	0.090	0.027	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(b)fluoranten	0.201	0.060	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(k)fluoranten	0.090	0.027	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)pyren	0.119	0.036	mg/kg TS	2	1	HESE
dibens(ah)antracen	0.052	0.016	mg/kg TS	2	1	HESE
benso(ghi)perlylen	0.154	0.046	mg/kg TS	2	1	HESE
indeno(123cd)pyren	0.028	0.008	mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa 16*	1.2		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	0.64		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa övriga*	0.60		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa L*	0.038		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa M*	0.41		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa H*	0.79		mg/kg TS	2	1	HESE

Rapport

Sida 9 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S024 0,03-0,3						
Labnummer	O10547207						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	94.6	2	%	1	V	MB	
As	2.87	0.81	mg/kg TS	1	H	MB	
Ba	117	27	mg/kg TS	1	H	MB	
Cd	0.297	0.070	mg/kg TS	1	H	MB	
Co	8.23	1.99	mg/kg TS	1	H	MB	
Cr	40.5	8.0	mg/kg TS	1	H	MB	
Cu	33.9	7.1	mg/kg TS	1	H	MB	
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB	
Ni	33.4	8.8	mg/kg TS	1	H	MB	
Pb	30.4	6.2	mg/kg TS	1	H	MB	
V	39.8	8.4	mg/kg TS	1	H	MB	
Zn	80.2	15.1	mg/kg TS	1	H	MB	
TS_105°C	93.5	4.67	%	2	1	HESE	
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
fananren	0.011	0.003	mg/kg TS	2	1	HESE	
antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoranten	0.043	0.013	mg/kg TS	2	1	HESE	
pyren	0.080	0.024	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)antracen	0.032	0.009	mg/kg TS	2	1	HESE	
krysen	0.037	0.011	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(b)fluoranten	0.120	0.036	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(k)fluoranten	0.044	0.013	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)pyren	0.153	0.046	mg/kg TS	2	1	HESE	
dibens(ah)antracen	0.036	0.011	mg/kg TS	2	1	HESE	
benso(ghi)perlylen	0.112	0.034	mg/kg TS	2	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	0.086	0.026	mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa 16*	0.75		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	0.51		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa övriga*	0.25		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa L*	<0.015		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa M*	0.13		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa H*	0.62		mg/kg TS	2	1	HESE	

Rapport

Sida 10 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S022 0,2-0,6						
Labnummer	O10547208						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	92.1	2	%	1	V	MB	
As	3.07	0.85	mg/kg TS	1	H	MB	
Ba	94.9	21.9	mg/kg TS	1	H	MB	
Cd	0.352	0.085	mg/kg TS	1	H	MB	
Co	11.0	2.7	mg/kg TS	1	H	MB	
Cr	26.2	5.3	mg/kg TS	1	H	MB	
Cu	49.1	10.5	mg/kg TS	1	H	MB	
Hg	0.721	0.214	mg/kg TS	1	H	MB	
Ni	20.1	5.3	mg/kg TS	1	H	MB	
Pb	64.0	13.1	mg/kg TS	1	H	MB	
V	28.1	6.0	mg/kg TS	1	H	MB	
Zn	121	23	mg/kg TS	1	H	MB	
TS_105°C	84.8	4.24	%	2	1	HESE	
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE	
fananten	0.040	0.012	mg/kg TS	2	1	HESE	
antracen	0.010	0.003	mg/kg TS	2	1	HESE	
fluoranten	0.116	0.035	mg/kg TS	2	1	HESE	
pyren	0.097	0.029	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)antracen	0.049	0.015	mg/kg TS	2	1	HESE	
krysen	0.059	0.018	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(b)fluoranten	0.116	0.035	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(k)fluoranten	0.041	0.012	mg/kg TS	2	1	HESE	
bens(a)pyren	0.075	0.022	mg/kg TS	2	1	HESE	
dibens(ah)antracen	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE	
benso(ghi)perylen	0.072	0.022	mg/kg TS	2	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	0.058	0.017	mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa 16*	0.75		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	0.41		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa övriga*	0.34		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa L*	<0.015		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa M*	0.26		mg/kg TS	2	1	HESE	
PAH, summa H*	0.48		mg/kg TS	2	1	HESE	
alifater >C5-C8	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C8-C10	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C5-C16*	<30		mg/kg TS	3	1	HESE	
alifater >C16-C35	<20		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	3	1	HESE	
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
aromater >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE	
bensen	<0.010		mg/kg TS	3	1	HESE	
toluen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
xylener, summa*	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE	
TEX, summa*	<0.10		mg/kg TS	3	1	HESE	

Rapport

Sida 11 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning	13S019 0,03-0,1					
Labnummer	O10547209					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	95.0	2	%	1	V	MB
As	1.50	0.43	mg/kg TS	1	H	MB
Ba	41.8	9.6	mg/kg TS	1	H	MB
Cd	0.204	0.052	mg/kg TS	1	H	MB
Co	10.1	2.5	mg/kg TS	1	H	MB
Cr	47.0	9.3	mg/kg TS	1	H	MB
Cu	27.7	5.8	mg/kg TS	1	H	MB
Hg	<0.2		mg/kg TS	1	H	MB
Ni	29.8	7.8	mg/kg TS	1	H	MB
Pb	12.2	2.5	mg/kg TS	1	H	MB
V	36.2	7.7	mg/kg TS	1	H	MB
Zn	77.5	14.6	mg/kg TS	1	H	MB
TS_105°C	94.4	4.72	%	2	1	HESE
naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	HESE
fenantren	0.047	0.014	mg/kg TS	2	1	HESE
antracen	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	HESE
fluoranten	0.117	0.035	mg/kg TS	2	1	HESE
pyren	0.150	0.045	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)antracen	0.110	0.033	mg/kg TS	2	1	HESE
krysen	0.126	0.038	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(b)fluoranten	0.199	0.060	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(k)fluoranten	0.051	0.015	mg/kg TS	2	1	HESE
bens(a)pyren	0.155	0.046	mg/kg TS	2	1	HESE
dibens(ah)antracen	0.028	0.008	mg/kg TS	2	1	HESE
benso(ghi)perlylen	0.091	0.027	mg/kg TS	2	1	HESE
indeno(123cd)pyren	0.062	0.019	mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa 16*	1.2		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	0.73		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa övriga*	0.42		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa L*	<0.015		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa M*	0.33		mg/kg TS	2	1	HESE
PAH, summa H*	0.82		mg/kg TS	2	1	HESE
alifater >C5-C8	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C8-C10	<10.0		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C5-C16*	<30		mg/kg TS	3	1	HESE
alifater >C16-C35	149	30	mg/kg TS	3	1	HESE
aromater >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	3	1	HESE
aromater >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	3	1	HESE
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE
aromater >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	3	1	HESE
bensen	<0.010		mg/kg TS	3	1	HESE
toluen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE
xylener, summa*	<0.050		mg/kg TS	3	1	HESE

Rapport

Sida 12 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Er beteckning **13S019 0,03-0,1**

Labnummer O10547209

Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TEX, summa*	<0.10		mg/kg TS	3	1	HESE

Rapport

Sida 13 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod	
1	<p>Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigeras. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slamm mäts alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA – metod (modifierad) 200.8 (ICP-SFMS).</p> <p>Rev 2012-04-23</p>
2	<p>Paket OJ-1. Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH 16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GC-MS.</p> <p>PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysken, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.</p> <p>Summa PAH L: naftalen, acenafoten och acenafetylén.</p> <p>Summa PAH M: fluoren, fenantrén, antracen, fluoranten och pyren</p> <p>Summa PAH H: benso(a)antracen, krysken, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylén)</p> <p>Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.</p> <p>Rev 2013-01-11</p>
3	<p>Paket OJ-21C. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). * summa methylpyrener/methylfluorantener och summa methylkrysener/methylbens(a)antracener.</p> <p>Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS.</p> <p>Rev 2013-01-16</p>

	Godkännare
HESE	Hedvig von Seth
MB	Maria Bigner

Utf¹	
H	Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
V	Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
1	För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfě 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokalisera i; Prag, Na Harfě 9/336, 190 00, Praha 9,

¹ Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

Rapport

Sida 14 (14)



T1317272

29VDQ6E7GF5



Utf ¹
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

Rapport

Sida 1 (4)



T1317500

29YFHSEOOH3



Projekt
Bestnr 2111869-200
Registrerad 2013-10-29
Utfärdad 2013-10-31

SWECO Environment AB
Fredrik Falk

Box 34044
100 26 Stockholm

Analys av vatten

Er beteckning	GV-1						
Labnummer	O10549014						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
diklormetan	<2.0		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
1,1-dikloretan	<0.10		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
1,2-dikloretan	<0.50		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
trans-1,2-dikloreten	<0.10		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
cis-1,2-dikloreten	<0.10		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
1,2-diklorpropan	<1.0		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
triklormetan	<0.30		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
tetraklormetan	<0.10		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
1,1,1-trikloretan	<0.10		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
1,1,2-trikloretan	<0.20		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
trikloreten	<0.10		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
tetrakloreten	<0.20		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
vinyklorid	<1.0		$\mu\text{g/l}$	1	1	HESE	
dekantering*	ja			2	1	HESE	
alifater >C5-C8	<10		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
alifater >C8-C10	<10		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
alifater >C10-C12	<10		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
alifater >C12-C16	12	3	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
alifater >C5-C16*	12		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
alifater >C16-C35	21	6	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
aromater >C8-C10	0.22	0.06	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
aromater >C10-C16	<0.775		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
aromater >C16-C35	<1.0		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
bensen	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
toluen	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
etylbensen	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
m,p-xylen	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
o-xylen	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
xylener, summa*	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
naftalen	0.038	0.011	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
acenaftylen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
acenaften	0.013	0.004	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
fluoren	0.013	0.004	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
fananten	0.028	0.008	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
antracen	0.011	0.003	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
fluoranten	0.028	0.008	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
pyren	0.020	0.006	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
bens(a)antracen	0.014	0.004	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
krysen	0.014	0.004	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
bens(b)fluoranten	0.014	0.004	$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
bens(k)fluoranten	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	

Rapport

Sida 2 (4)



T1317500

29YFHSEOOH3



Er beteckning	GV-1						
Labnummer	O10549014						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
bens(a)pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
dibenzo(ah)antracen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
benzo(ghi)perylen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
PAH, summa 16*	0.19		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	0.042		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
PAH, summa övriga*	0.15		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
PAH, summa L*	0.051		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
PAH, summa M*	0.10		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
PAH, summa H*	0.042		$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE	
filtrering	ja			4	2	HESE	
Ca	160	21	mg/l	5	R	IRSA	
Fe	0.0494	0.0061	mg/l	5	R	IRSA	
K	8.48	1.04	mg/l	5	R	IRSA	
Mg	19.2	2.3	mg/l	5	R	IRSA	
Na	34.2	4.2	mg/l	5	R	IRSA	
Al	51.4	21.4	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
As	<1		$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Ba	18.7	3.7	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Cd	0.0755	0.0356	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Co	1.54	0.36	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Cr	<0.5		$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Cu	4.57	0.95	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Hg	<0.02		$\mu\text{g/l}$	5	F	IRSA	
Mn	616	72	$\mu\text{g/l}$	5	R	IRSA	
Ni	6.30	1.31	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Pb	<0.2		$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Zn	4.81	1.95	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
Mo	48.5	9.9	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	
V	0.646	0.173	$\mu\text{g/l}$	5	H	IRSA	

Rapport

Sida 3 (4)



T1317500

29YFHSEOOH3



* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod	
1	Paket OV-6A. Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624 & 8260. Mätning utförs med head-space GC-MS. Rev 2013-01-21
2	Provberedning: dekantering.
3	Paket OV-21A. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C10, >C10-C16 och >C16-C35*. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. * summa methylpyrener/metylfluorantener och summa methylkrysener/metylbens(a)antracener. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenafylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen. Mätning utförs med GC-MS. 2010-07-01: Metoden är reviderad map aromatfraktionerna enligt version 2009/2010 ur spimfabs kvalitets manual. Rev 2012-01-19
4	Filtrering genom membranfilter
5	Paket V-3A. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES) och 200.8 (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet inte surgöras. Vid analys av Se har provet uppslutsits med HCl i autoklav (120°C) i 30 minuter. Vid analys av Ag har provet konserverats med HCl. Vid analys av S har provet först stabilisérats med H2O2. Rev 2011-03-25

Godkännare	
HESE	Hedvig von Seth
IRSA	Iris Santeliz

Utf¹	
F	Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet

¹ Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

Rapport

Sida 4 (4)



T1317500

29YFHSEOOH3



Utf ¹	
	SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
H	Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
R	Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
1	För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfē 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokalisade i; Prag, Na Harfē 9/336, 190 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information.
2	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, 183 25 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

Rapport

Sida 1 (4)



T1318530

2B28067S66U



Projekt
Bestnr 2111869-200
Registrerad 2013-11-11
Utfärdad 2013-11-13

SWECO Environment AB
Fredrik Falk

Box 34044
100 26 Stockholm

Analys av vatten

Er beteckning	G13SO14						
	2013-11-11						
Labnummer	O10552295						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
dekantering*	ja			1	1	HESE	
alifater >C8-C10	<10		µg/l	2	1	HESE	
alifater >C10-C12	<10		µg/l	2	1	HESE	
alifater >C12-C16	<10		µg/l	2	1	HESE	
alifater >C16-C35	<10		µg/l	2	1	HESE	
aromater >C8-C10	<0.30		µg/l	2	1	HESE	
aromater >C10-C16	<0.775		µg/l	2	1	HESE	
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		µg/l	2	1	HESE	
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<1.0		µg/l	2	1	HESE	
aromater >C16-C35	<1.0		µg/l	2	1	HESE	
naftalen	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
acenaftylen	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
acenaften	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
fluoren	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
fenantren	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
antracen	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
fluoranten	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
pyren	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
bens(a)antracen	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
krysen	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
bens(b)fluoranten	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
bens(k)fluoranten	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
bens(a)pyren	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
dibenzo(ah)antracen	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
benso(ghi)perlylen	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
indeno(123cd)pyren	<0.010		µg/l	2	1	HESE	
PAH, summa 16*	<0.080		µg/l	2	1	HESE	
PAH, summa cancerogena*	<0.035		µg/l	2	1	HESE	
PAH, summa övriga*	<0.045		µg/l	2	1	HESE	
PAH, summa L*	<0.015		µg/l	2	1	HESE	
PAH, summa M*	<0.025		µg/l	2	1	HESE	
PAH, summa H*	<0.040		µg/l	2	1	HESE	
diklormetan	<2.0		µg/l	3	1	HESE	
1,1-dikloretan	<0.10		µg/l	3	1	HESE	
1,2-dikloretan	<0.50		µg/l	3	1	HESE	
trans-1,2-dikloreten	<0.10		µg/l	3	1	HESE	
cis-1,2-dikloreten	<0.10		µg/l	3	1	HESE	
1,2-diklorpropan	<1.0		µg/l	3	1	HESE	
triklormetan	<0.30		µg/l	3	1	HESE	
tetraklormetan	<0.10		µg/l	3	1	HESE	
1,1,1-trikloretan	<0.10		µg/l	3	1	HESE	
1,1,2-trikloretan	<0.20		µg/l	3	1	HESE	
trikloreten	<0.10		µg/l	3	1	HESE	

Rapport

Sida 2 (4)



T1318530

2B28067S66U



Er beteckning	G13SO14 2013-11-11	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
tetrakloreten	<0.20			$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE
vinyklorid	<1.0			$\mu\text{g/l}$	3	1	HESE
Ca	311	47		mg/l	4	R	IRSA
Fe	0.0101	0.0052		mg/l	4	H	IRSA
K	7.98	0.98		mg/l	4	R	IRSA
Mg	36.6	4.3		mg/l	4	R	IRSA
Na	41.9	5.1		mg/l	4	R	IRSA
Al	8.65	5.76		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
As	<1			$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Ba	41.7	8.1		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Cd	0.0885	0.0388		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Co	3.40	0.75		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Cr	<0.5			$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Cu	4.41	0.97		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Hg	<0.02			$\mu\text{g/l}$	4	F	IRSA
Mn	2000	235		$\mu\text{g/l}$	4	R	IRSA
Ni	7.66	1.59		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Pb	<0.2			$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
Zn	10.9	1.9		$\mu\text{g/l}$	4	R	IRSA
Mo	12.0	2.5		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA
V	0.715	0.220		$\mu\text{g/l}$	4	H	IRSA

Rapport

Sida 3 (4)



T1318530

2B28067S66U



* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod	
1	Provberedning: dekantering.
2	<p>Paket OV-21H. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C10, >C10-C16 och >C16-C35*. Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa methylkrysener/metylbens(a)antracener.</p> <p>PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.</p> <p>Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenzo(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perylen.</p> <p>Mätning utförs med GC-MS.</p> <p>2010-07-01: Metoden är reviderad map aromatfraktionerna enligt version 2009/2010 ur spimfabs kvalitets manual.</p> <p>Rev 2012-01-20</p>
3	<p>Paket OV-6A. Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624 & 8260. Mätning utförs med head-space GC-MS.</p> <p>Rev 2013-01-21</p>
4	<p>Paket V-3A. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES) och 200.8 (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008.</p> <p>Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet inte surgöras. Vid analys av Se har provet uppsluts med HCl i autoklav (120°C) i 30 minuter. Vid analys av Ag har provet konserverats med HCl. Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2.</p> <p>Rev 2011-03-25</p>

Godkännare	
HESE	Hedvig von Seth
IRSA	Iris Santeliz

Utf¹	
F	Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
H	Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

¹ Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

Rapport

Sida 4 (4)



T1318530

2B28067S66U



Utf ¹	
R	Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
1	För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfě 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliseraade i; Prag, Na Harfě 9/336, 190 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

Medelvärdesberäkning kv. Packrummet

Bilaga 4

Uppdrag	Uppdragsledare	Datum
KV PACKRUMMET	Magnus Nilsson	2013-11-18
Uppdragsnummer 2111869000	Upprättad av Fredrik Falk	

Ämne/	Djup (m)	Kvicksilver	Bly	Aromater >C1	PAH-L	PAH-M	PAH-H
13S001/ 0,3-0,8	0,59	90,5	0,5	0,05	0,84	1,2	
13S004/ 0,5-1,1	0,1	19	1	0,06	3,1	2,7	
13S007/ 0,6-1	0,1	6,81		0,01	2	2,3	
13S012/ 0,03-0,7	0,1	15,9		0,03	1,2	2	
13S015/ 2,3-2,4	0,1	20,3	0,5	<0.015	0,1	0,1	
13S018/ 0,0-0,5	0,1	15,3		0,038	0,41	0,79	
13S019/ 0,03-0,1	0,1	12,2	0,5	<0.015	0,33	0,82	
13S020/ 0,1-0,7	0,1	23,8		<0.015	0,52	0,81	
13S022/ 0,2-0,6	0,72	64	0,5	<0.015	0,26	0,48	
13S024/ 0,03-0,3	0,1	30,4		<0.015	0,13	0,62	
0811:2/0-0,6		12					
0811:3/0-0,6		11		2,63	74,3	51,2	
0811:4/0-0,5		9					
0811:5/1-1,5		26		0,73	17,3	9,87	
0811:6/0-0,5	0,052	13		0,09	1,53	3,09	
0811:7/0-1	0,025	8	22	1,25	44,8	28,59	
0811:8/0-1		7		0,09	0,15	0,21	
0811:9/1-1,5		18					
0811:10/1,5-2	0,025	22		0,09	0,4	0,37	
0811:11/0,3-1		130		0,09	0,15	0,21	
0811:12/0-0,8		17	5				
0811:14/0-1	0,12	39		0,09	2,83	3,21	
0811:15/0-1		18		0,09	0,64	0,57	
0811:16/1-1,4		5,8		0,09	0,15	0,22	
0811:16/2,4-3	0,092	38					
0811:17/1-2	0,025	2					
0811:18/0-0,7		11		0,09	0,23	0,36	
0811:19/0-1		7,9					
0811:20/0-0,4	0,025	6,4		0,09	0,17	0,4	
0811:21/0-1	0,025	10		0,09	0,15	0,21	
0811:22/0-0,4	0,025	21					
0811:23/0,5-1	0,025	19		0,26	6,31	5,08	
0811:24/0-1		10					
0811:24/1,4-2		17					
Medel-värde*	0,12745	22,832647	4,285714286	0,313578947	6,583333333	4,80875	
KM	0,25	50	10	3	3	1	
MKM	2,5	400	30	15	20	10	