

Bilaga 4 - bilder från provtagning 2017-12-05



Bild 1. Vy från Tellusborgsgatan mot sydöst



Bild 2. Vy mot Tellusborgsgatan



Bild 3. Borrkärna från fyllning vid provpunkt S8, PAH-föreningar >MKM.



Bild 4. Borrkärna från provpunkt S9



Bild 5. Provpunkt S12



Bild 6. Borrkärna från provpunkt S12



Bild 7. Borrkärna S14 med fyllnadsmaterial av sand och grus