

Jordprovsanalys

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Projekt Fredhällsparken | | | | | |
| Uppdragsnummer | | Uppdragsgivare | | Gransk./Tabell | |
| | | DanMag Entreprenad AB, Falun | | Löp-nr 32112 | |
| Provtagningsdatum | | Provtagningsredskap / Analysmetod | | Datum/Sign 2017-09-01 | |
| 2017-08-11 | | Skr | | Undersökningsdatum | |
| | | | | 2017-08-28 - 2017-08-29 | |

| Borrhål/ Sektion | Djup [m] | Benämning/ (okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) Jordartsförkortning (enl. IEG 2011-05-08) | Vatten- kvot w [%] | Kon- flyt- gräns w _L [%] | Mtrl typ/ tjälff. klass ¹⁾ |
|---------------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| G19 | 0.0-1.0 | Fyllning: Gråbrun humushaltig något grusig sandig siltig TORRSKORPELERA, Mg[hu(gr)sasi]Cldc | | | 5B/4 |
| | 1.0-2.0 | Gråbrun varvig TORRSKORPELERA med mycket tunna siltskikt, vCldc (si) | | | 4B/3 |
| | 2.0-3.0 | Gråbrun något finsandig varvig LERA med tunna siltskikt torrskorpekaraktär, (fsa)vCl(dc) (si) | | | 4B/3 |
| | 3.3-3.7 | Gråbrun något finsandig varvig LERA, (fsa)vCl | 43 | 48 | 4B/3 |
| | 3.7-4.3 | Brungrå något sandig siltig LERA med enstaka gruskorn, (sa)siCl | 26 | 40 | 5A/4 |
| | 4.3-5.0 | Gråbrun varvig LERA med sand- och gruskorn, vCl | 41 | 44 | 4B/3 |
| G29 | 0.0-1.0 | Fyllning: Gråbrun humushaltig sandig siltig TORRSKORPELERA med enstaka gruskorn, Mg[husasi]Cldc | | | 5B/4 |
| | 1.1-2.0 | Gråbrun sandig lerig SILT, sacLSi | | | 5A/4 |
| | 2.0-2.8 | Gråbrun sandig lerig SILT med enstaka gruskorn, sacLSi | | | 5A/4 |
| G32 | 0.0-1.0 | Fyllning: Gråbrun sandig siltig TORRSKORPELERA med växtdelar, Mg[sasi]Cldc pr | | | 5A/4 |
| | 1.0-2.0 | Gråbrun varvig TORRSKORPELERA m tunna siltskikt, vCldc (si) | | | 4B/3 |
| | 2.0-3.0 | Gråbrun något grusig siltig SAND med lerklumpar, (gr)siSa | | | 4A/3 |
| G35 | 0.0-1.0 | Gråbr humushaltig sandig siltig TORRSKORPELERA, husasiCldc | | | 5B/4 |
| | 1.0-2.0 | Gråbrun varvig LERA med enstaka tunna siltskikt torrskorpekaraktär, vCl(dc) (si) | 27 | 57 | 4B/3 |
| | 2.0-3.0 | Gråbrun LERA med tunna siltiga finsandsskikt samt växtdelar torrskorpekaraktär, Cl(dc)(sifsa) pr | 26 | 46 | 4B/3 |
| | 3.3-3.9 | Gråbrun något grusig sandig siltig MORÄN, (gr)sasiTi | | | 4A/3 |
| G47 | 0.2-1.0 | Gråbrun sandig siltig TORRSKORPELERA m växtdelar, sasiCldc | | | 5A/4 |
| | 1.0-2.0 | Gråbrun varvig TORRSKORPELERA m tunna siltskikt, vCldc (si) | | | 4B/3 |
| | 2.0-3.0 | Gråbrun något rostfläckig varvig LERA med tunna siltskikt torrskorpekaraktär, vCl(dc) (si) | | | 4B/3 |

1) Klassning enl. AMA Anläggning 13

P:\2172\Uppdrag 2017\32112\Skr 170901.xlsx

