

Fältanteckningar, fältarbete 2018-11-26

| Punkt | Nivå (m u my) | Jordart | Anmärkning | Lab - analyser |
|-------|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| S1 | 0-1 | F, sa mu | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1-1,6 | F, sa | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1,6-2,0 | Le, si. Fb | Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt | |
| S2 | 0-1 | F, sa mu | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1-1,6 | F, saf le | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1,7-2,0 | Si, Let. Fb | Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt | |
| S3 | 0-0,4. Stopp | F, gr sa | Grå. Ingen doft/inget visuellt Torrt | |
| S4 | 0-0,4 | F, gr sa | Grå. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 0,4-1,0 | F, saf | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1,0-1,6 | F, saf | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1,6-2,0 | mu si | Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt | |
| S5 | 0-1,1 | F, sa le | Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt | |
| S6 | 0-0,4 | F, gr sa | Grå. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 0,4-0,7 | F, gr sa | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 0,7-1,7 | sa | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1,7-2,0 | Le | Grå. Ingen doft/inget visuellt Torrt | |
| S7 | 0-0,6 | F, sa le mu | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 0,6-1,6 | Sa | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 1,6-2,5 | Le fb | Grå. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 2,5-3,0 | sa | Brun. Ingen doft/inget visuellt Torrt | |
| S8 | 0-0,2 | F, le mu | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |
| | 0,2-0,9 | F, sa | Brun. Ingen doft/inget visuellt | |

| Grundvattenrör SG1103 (metallrör) | 2018-11-28 | Provtagning |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| | RÖK*-MY**, 91 cm | Grundvatten kunde omsättas med god återfyllning. Klart vatten, ej doft. |
| | RÖK-VY***, 634 cm | |
| | RÖK-BO****, 1605 cm | |

*Rör överkant

** Markyta

*** Vattenyta

**** Botten