

lijenmark

Consulting

Uppdragsnummer: 19775

Uppdragsnamn: Maltesholmsvägen

Provtagningsmetod: Skruvborrning, provgrovsgrävning för hand

Fälttekniker: Georg Ulrich

Provkärl: Plastpåse

| Provpunkt | Djup m u my | Jordart | Anmärkning (stratigrafi) | Provbeteckning | Provtagningsdatum | Väder | PID |
|---------------|--|--------------|--|-----------------|-------------------|-------------|------|
| 22LC_01 | Övrigt: Provgrovsgrävning för hand | | | | 2022-03-09 | Klart, 1 °C | |
| | 0 - 0,4 | F:sa, st | sandig jord med stenar, prov togs för hand då det var stopp med skruv på ca 0,5m, PID prov | 22LC 01:0-0,4 | | | 0 |
| 22LC_02 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-09 | Klart, 1 °C | |
| | 0 - 0,5 | F:sa, gr | brun sand med lite grus, PID prov | 22LC 02:0-0,5 | | | 77,5 |
| | 0,5 - 1 | F:sa, gr, le | sand och grus med lite lera, PID prov | 22LC 02:0,5-1 | | | 80,2 |
| | 1 - 1,5 | F:sa, gr | grov sand och grus | 22LC 02:1-1,5 | | | |
| | 1,5 - 2 | F:sa, le | lera och fin sand, stopp på 2,2m | 22LC 02:1,5-2 | | | |
| 22LC_03 Marke | Övrigt: Inget prov pga ledningar i närheten och mark för frysen för provgrovsgrävning för hand | | | | | | |
| 22LC_04 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-09 | Klart, 1 °C | |
| | 0 - 0,5 | F:sa | sandig jord, PID prov | 22LC 04:0-0,5 | | | 1,3 |
| | 0,5 - 1 | F:sa, le | fin sand och lera, tegelbitar, PID prov | 22LC 04:0,5-1 | | | 0,2 |
| | 1 - 1,5 | F:sa, le, si | fyllning av fin sand, silt och lera | 22LC 04:1-1,5 | | | 0 |
| | 1,5 - 2 | F:sa, le | lera med inslag av fin sand | 22LC 04:1,5-2 | | | |
| | 2 - 2,7 | F:sa, le | fin sand och lera, stopp på 2,7m, PID prov | 22LC 04:2-2,7 | | | 0,9 |
| 22LC_05 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-09 | Klart, 1 °C | |
| | 0 - 0,9 | F:sa, gr | fyllning av sand och grus, stopp på 0,9m, PID prov | 22LC 05:0-0,9 | | | 0,8 |
| 22LC_06 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-09 | Klart, 1 °C | |
| | 0 - 0,5 | F:sa, gr | sandig fyllning med grus, PID prov | 22LC 06:0-0,5 | | | 1,5 |
| | 0,5 - 1 | F:sa, gr, st | sandig fyllning och grus, några småstenar, PID prov | 22LC 06:0,5-1 | | | 1,1 |
| | 1 - 1,5 | F:sa, gr | sand och grus | 22LC 06:1-1,5 | | | |
| | 1,5 - 2 | F:sa, gr | sand och grus, PID prov | 22LC 06:1,5-2 | | | 2,2 |
| | 2 - 2,5 | Le | nog naturlig lera efter 2,1m, inslag av sand | 22LC 06:2-2,5 | | | |
| | 2,5 - 3 | Le | lera med inslag av sand | 22LC 06:2,5-3 | | | |
| 22LC_07 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-09 | Klart, 1 °C | |
| | 0 - 0,5 | F:sa, gr | sand och grus, PID prov | 22LC 07:0-0,5 | | | 0,1 |
| | 0,5 - 1 | F:sa, gr, le | sand och grus, lite lera på 0,8m, PID prov | 22LC 07:0,5-1 | | | 0,5 |
| | 1 - 1,5 | F:sa, gr | sand och grus | 22LC 07:1-1,5 | | | |
| | 1,5 - 2 | F:sa, gr | sand och grus, PID prov | 22LC 07:1,5-2 | | | 0 |
| | 2 - 2,9 | F:sa, gr | sand och grus, stopp på 2,9m, PID prov | 22LC 07:2-2,9 | | | 0,2 |
| 22LC_08 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-09 | Klart, 1 °C | |
| | 0 - 0,5 | F:sa | sandig jord, PID prov | 22LC 08:0-0,5 | | | 0,3 |
| | 0,5 - 0,9 | F:sa | sandig jord, stopp på 0,9m | 22LC 08:0,5-0,9 | | | |
| 22LC_09 | Övrigt: Provgrovsgrävning för hand | | | | 2022-03-08 | , 3 °C | |
| | 0 - 0,4 | F:sa | 0,1m humus, sedan ljusare (nog naturlig) sand ner till 0,4m, PID prov | 22LC 09:0-0,4 | | | 0 |
| 22LC_10 | Övrigt: Provgrovsgrävning för hand | | | | 2022-03-08 | Klart, 3 °C | |
| | 0 - 0,4 | F:sa/ St | brun sand, lite stenigt på botten, rötter, PID prov | 22LC 10:0-0,4 | | | 0 |
| 22LC_11 | Övrigt: Provgrovsgrävning för hand | | | | 2022-03-08 | Klart, 3 °C | |
| | 0 - 0,3 | F:sa | brun sandig jord, rötter, en glasskärva, sten på 0,2m, PID prov | 22LC 11:0-0,3 | | | 0 |
| 22LC_12 | Övrigt: Provgrovsgrävning för hand | | | | 2022-03-08 | Klart, 3 °C | |
| | 0 - 0,3 | F:sa | fin sand, rötter, en glasskärva, sten på ca 0,3m, PID prov | 22LC 12:0-0,3 | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------------|--|-----------------|------------|-------------|------|
| 22LC_13 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-08 | Klart, 0 °C | |
| | 0 - 0,1 | F: Asfalt | Asfaltprov | 22LC_13: Asfalt | | | |
| | 0,1 - 0,8 | F:gr, st | stenig fyllning, inget prov då allt rasar av skruven , stopp på 0,8m | | | | |
| 22LC_14 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-08 | Klart, 0 °C | |
| | 0 - 0,1 | F: Asfalt | Asfaltprov | 22LC_14: Asfalt | | | |
| | 0,1 - 0,5 | F:sa | sandig fyllning, lite material | 22LC_14:0,1-0,5 | | | |
| | 0,5 - 1 | F:sa | brun sand, djupare prov ej möjligt då allt rasar av | 22LC_14:0,5-1 | | | |
| 22LC_15 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-08 | Klart, 0 °C | |
| | 0 - 0,1 | F: Asfalt | Asfaltprov | 22LC_15: Asfalt | | | |
| | 0,1 - 0,5 | F:sa, gr | sand och grus, stopp på 0,7m pga berg, PID prov | 22LC_15:0,1-0,5 | | | 6,8 |
| 22LC_16 | Övrigt: Skruvborrning | | | | 2022-03-08 | Klart, 0 °C | |
| | 0 - 0,1 | F: Asfalt | Asfaltprov | 22LC_16: Asfalt | | | |
| | 0,1 - 1 | F:sa, gr | sand och grus, mycket rasar av, 1m prov, PID prov | 22LC_16:0,1-1 | | | 14,4 |
| | 1 - 1,4 | F:sa, gr | sand och grus, stopp på 1,4m pga berg eller grov fyllning | 22LC_16:1-1,4 | | | |
| 22LC_17 | Övrigt: | | | | 2022-03-08 | Klart, 0 °C | |
| | 0 - 0,1 | F: Asfalt | Asfaltprov | 22LC_17: Asfalt | | | |
| | 0,1 - 0,6 | F:sa, gr, st | sand grus och småstenar, lite asfaltbitar, mycket rasar av, stopp på ca 0,6m pga berg eller grov | 22LC_17:0,1-0,6 | | | |